

# Changelog

# SGPA3 Sistema de Gerenciamento de Processos Automatizados



Versão Changelog 2022/131 Período 14/02 a 18/02/2022

> Revisão 00 Data: 18/02/2022

Algumas aplicações mencionadas neste relatório podem não estar disponíveis no pacote de funcionalidades instaladas em seu SGPA 3.0



Obrigado por ser um usuário do SGPA 3!

Atualizamos nosso sistema para consertar bugs, melhorar o desempenho e adicionar novos recursos para possibilitar uma melhor experiência de uso e contribuir para uma gestão com maior qualidade e eficiência.



# Sumário

1.	SGPA3	4
1.1		
	Monitoramento	
1.2		
	Alarmes	
1.3	Bugs	7
1.3.1	Informações	7



#### 1. SGPA3

#### 1.1 Novos Recursos

#### 1.1.1 Monitoramento

Implementação do Novo Monitoramento. A principal mudança deste módulo foi a integração com o Mapa Analítico e a atualização em tempo real (sem a necessidade de aguardar a atualização através do temporizador), a partir desta versão ambos serão acessados através da opção "Mapas". Foram realizados ajustes relacionados ao "layout" e esta versão possui todas as funcionalidades já existentes na versão anterior, porém, com uma interface mais moderna, intuitiva e novos ícones.






Figura 01 – Monitoramento x Novo Monitoramento



As opções para visualização no modo Mapa de Estradas ou Mapa de Satélite, Talhões, Cerca Virtual e Mostrar Máquinas agora estão disponíveis no canto inferior esquerdo da tela.



Favoritos, Coordenadas, Medir Distâncias e Desenhar Medidas estão disponíveis no canto inferior direito da tela.

Mostrar máquinas

– Busca Geral, Busca de Equipamentos, Busca Avançada e Gráfico de Operações disponíveis na parte superior da tela.

## Informações do Equipamento

O pop-up do equipamento será exibido na lateral esquerda do mapa.






Figura 02 – Informações do Equipamento (pop-up)

Mais detalhes poderão ser encontrados no Manual do Usuário ou em contato com a Central de Atendimento ao Cliente/Pós-Venda.

Acesse em Menu de atalhos superior > Mapas

#### 1.2 Melhorias

#### 1.2.1 Alarmes

Implementação do alarme denominado "Divergência no sensor de pressão do rolo picador" para que seja possível identificar no monitoramento quando o sensor dos equipamentos do tipo colhedora estiverem divergentes.





Figura 03 - Pop-up

1 Acesse em Menu de at<mark>alhos superior > Monitoram</mark>ento

# 1.3 **Bugs**

## 1.3.1 Informações

Ajuste realizado na apresentação dos resultados do filtro no módulo Informações.

Acesse em Menu de atalhos superior > Informações

Em caso de dúvidas ou demais esclarecimentos entre em contato conosco através do e-mail <a href="mailto:suporte@solinftec.com.br">suporte@solinftec.com.br</a> ou ligue +55 18 3622 2270