


Changelog

SGPA3

Sistema de Gestión de Procesos Automatizados



Versión Changelog 2023/180 Período: 13/03/2023 a 17/03/2023

> Revisión 01 Fecha: 29/03/2023

Algunas aplicaciones mencionadas en este informe pueden no estar disponibles en el paquete de funciones instaladas en su SGPA 3.0



¡Gracias por ser usuario de SGPA 3.0!

Actualizamos nuestro sistema para corregir errores, mejorar el rendimiento y agregar nuevas funciones para posibilitar una mejor experiencia de uso y contribuir a una gestión con mayor calidad y eficiencia.



Índice

1.	SGPA	<i>1</i> 3	4
		Mejorías	
	1.1.1	Comando Online – Apuntamiento de Flujo	4
	1.1.2	Seguimiento	4
	1.1.3	Telemetría – Fallas	5
	1.1.4	Seguimiento – Recursos Hídricos	7
	1.1.5	Reportes PBI	8
	1.2 E	Bugs	9
	1.2.1	Mapas	9



1. SGPA3

1.1 Mejorías

1.1.1 Comando Online – Apuntamiento de Flujo

Mejora realizada en la pantalla "Comando Online" para incluir un nuevo Tipo de comando, el "Apuntamento Vazão", con la opción de insertar el Valor de flujo.



Figura 01 – Comando online "Apontamento Vazão"

Acceda en Menu Principal > Módulos > Comando Online

1.1.2 Seguimiento

Mejora realizada en el Equipo Totem, responsable para la lectura de las tags RFID de los vehículos de transporte de caña de azúcar. Se implementó un nuevo tipo de Tótem, el "Sonda", cuyo código identifica el número 6.






Figura 02 – Tipo de Totem Sonda

- Acceda en Menu Superior > Seguimiento > *Pop-up* Equipo Totem
- Disponible para los Ambientes/Clientes del Vertical Caña-de-Azúcar.

1.1.3 Telemetría – Fallas

Se mejoró la pantalla "Configuración de fallas" para que al agregar o editar una falla, la información sea actualizada en la pantalla "Tipo de alarma" en los Registros.





Figura 03 – Adicionar Nueva falla




Figura 04 – Nueva falla






Figura 05 – Tipo de Alarma

- Acceda en Menu Superior > telemetría > Config. de fallas Acceda en Menu Principal > Registros > Alarma > Tipo de Alarma
- Disponible para os Ambientes/Clientes que utilizan el módulo "telemetría".

1.1.4 Seguimiento – Recursos Hídricos

Mejora implementada para el Equipo de Monitoreo de Riego. A partir de esta versión, los campos "Tiempo último riego", "Último riego" y "Última actualización" se mostrarán en la ventana emergente de "Seguimiento".




Figura 06 – Seguimiento de Riego



Acceda en Menu Superior > Seguimiento

Disponible para os Ambientes/Clinetes del Vertical Perenes que utilizam la solución "Gestión de Recursos Hídricos". Aplicado como *hotfix* el día 22/03/2023.

1.1.5 Reportes PBI.

Mejora implementada en el Reporte CDC Nube para agregar una nueva pestaña, llamada "Conectividad", para mostrar los datos transmitidos por los equipos en campo.




Figura 07 – Pestaña Conectividad

- Acceda en Menu Principal > Reportes > PBI > CDC Nube
- Disponible para los ambientes/Clientes del vertical Caña-de-Azúcar.



1.2 Bugs

1.2.1 Mapas

Ajuste realizado en el Filtro de Campos del Mapa Analítico para que al seleccionar un campo se guarde correctamente la selección.

Acceda en Menu Superior > Seguimiento > Filtro Campos

En caso de dudas u otras aclaraciones, contáctenos a través del correo electrónico suporte@solinftec.com.br o llame al +55 18 3622 2270