


# Changelog

# SGPA3

# Sistema de Gestión de Procesos Automatizados



Versión Changelog 2023/208 Período: 03/10/2023 a 09/10/2023

Revisión 00

Fecha: 17/10/2023

Algunas aplicaciones mencionadas en este informe pueden no estar disponibles en el paquete de funciones instaladas en su SGPA 3.0



# ¡Gracias por ser usuario de SGPA 3.0!

Actualizamos nuestro sistema para corregir errores, mejorar el rendimiento y agregar nuevas funciones para posibilitar una mejor experiencia de uso y contribuir a una gestión con mayor calidad y eficiencia.



# Índice

1.	SGPA	A3	4
		Mejoras	
	1.1.1	Reportes PBI – Variables Operacionales	4
	1.1.2	Reportes PBI – Variables Operacionales	6
	1.1.3	Reporte PBI – Lista de Verificación (Perenes)	6
	1.2 E	Bugs	8
	1.2.1	Seguimiento - Meteorología	8
	1.2.2	Mapas - Meteorología	9
	1.2.3	Módulos - Alarmas	9



#### 1. SGPA3

## 1.1 Mejoras

#### 1.1.1 Reportes PBI – Variables Operacionales

Informe de PBI de mejora de la implementación "Variables operativas" – pestaña "Detenido con el motor encendido" y el Reporte PBI "Variables operacionales en línea" – pestaña "Detenido con el motor encendido" para incluir el nuevo campo "Detenido con el motor en marcha (h) ". Con el nuevo campo permitirá la visualización de la información en el promedio del motor inactivo (equipo detenido con el motor encendido). En el icono de información mostrará un mensaje que indica que no se recomienda analizar el motor inactivo promedio por operador.




Figura 01 – Campo "Detenido con el motor encendido (h)" en el Reporte Variables

Operacionales






Figura 02 – información sobre análisis de la media de Motor inactivo por Operador




Figura 03 – Campo "Promedio parado con el motor en marcha (h)" en el Reporte Variables Operativas en línea

Acceda en Principal > Reportes > PBI > Horas Operacionales > Reportes de Variables Operacionales y en PBI > Reportes en línea > Variables Operacionales en línea

Disponible para los Ambientes del vertical Caña-de-Azúcar.



## 1.1.2 Reportes PBI – Variables Operacionales

Implementó una mejora en la pestaña "Vel. Media (km/h)" del Reporte PBI "Variables Operacionales" para agregar cuatro botones con bandas de velocidad, con el objetivo de permitir modificar la visualización de acuerdo con los rangos.




Figura 04 – Nuevos botones de Velocidad

Acceda en Principal > Reportes > PBI > Horas Operacionales > Reporte de Variables

Operativas > pestaña de Vel. Media (km/h)

Disponible para los Ambientes del vertical Caña-de-Azúcar.

### 1.1.3 Reporte PBI – Lista de Verificación (Perenes)

Mejoras al informe PBI "Lista de Verificación" del vertical perenes para implementar en los gráficos de las pestaña "Reporte" y "tabla" los niveles de



criticidad "No según" y "Crítico". Además, se presentarán la nueva pestaña "crítica" donde se presentarán los datos de elementos críticos.



Figura 05 – Niveles de criticidad "No de acuerdo" y "Crítico" en la pestaña "Reporte"




Figura 06 – Coluna "Criticidad" en la pestaña "Tabla"






Figura 07 – Nueva pestaña "Crítico"

Acceda en Principal > Reportes > PBI > Lista de Verificación

#### 1.2 Bugs

#### 1.2.1 Seguimiento - Meteorología

Ajuste realizado de modo que haciendo clic en el botón "Meteorología" en la ventana emergente del equipo, presente el identificador y la descripción del equipo en el filtro de equipo "Gráfico meteorológico".

Acceda en Superior > Seguimiento > Equipo > Pop-up > Botón Meteorología > Gráfico Meteorológico > Filtro Equipos

Disponible para los Ambientes que poseen Equipos de los Tipos "Estación Meteorológica" y/o "Pluviómetro" activos.



### 1.2.2 Mapas - Meteorología

Ajuste realizado en el mapa climático "Historial del viento" para no mostrar como -1 los datos con valores 0.

Acceda en Superior > Mapas > Meteorología > Mapas Climáticos > Historial del Viento

Disponible para los Ambientes que poseen Equipos de los Tipos "Estación Meteorológica" y/o "Pluviómetros" activos.

#### 1.2.3 Módulos - Alarmas

Ajuste realizado en el módulo de "Alarmas" para no mostrar la misma descripción de la columna de Alarma en la columna Operación.

Acceda en Principal > Módulos > Alarmes > Alarmes > Coluna Operación

En caso de dudas u otras aclaraciones, contáctenos a través del correo electrónico suporte@solinftec.com.br o llame al +55 18 3622 2270