SOLINFTEC

# Changelog

## SGPA3
## Sistema de Gerenciamento de Processos Automatizados




Versão Changelog 2026/277

Período: 10/02/2026 a 24/03/2026

Revisão 00

Data: 14/04/2026

Algumas aplicações mencionadas neste relatório podem não estar disponíveis no pacote de funcionalidades instaladas em seu SGPA 3.0

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Obrigado por ser um usuário do SGPA 3.0!

Atualizamos nosso sistema com frequência para consertar bugs, melhorar o desempenho e adicionar novos recursos para possibilitar uma melhor experiência de uso e contribuir para uma gestão com maior qualidade e eficiência.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Sumário

1. SGPA3 ..... 4

1.1 Melhorias ..... 4

1.1.1 Relatório PBI – Relatórios de Condições Climáticas ..... 4

1.1.2 Relatório PBI – Clima x Operação ..... 6

1.1.3 Relatório PBI – Corte, Carregamento e Transporte (CCT) ..... 6

1.1.4 Relatório PBI – Monitor de Produtividade ..... 7

1.1.5 Relatório PBI – Monitor de Irrigação ..... 8

1.1.6 Relatório PBI – Agendador de Relatórios ..... 11

1.1.7 Area trabalhada – Ajuste no Mapa ..... 13

1.1.8 Comando Online – Operações Inativas ..... 14

1.1.9 Cadastros – Monitoramento de Qualidade ..... 14

1.1.10 Cadastros – Regra Cerca/Alerta ..... 15

2.1 Bugs ..... 16

2.1.1 Relatórios PBI– Relatório de Eficiência ..... 16

2.1.2 Cadastros – Equipamentos ..... 16

2.1.3 Ferramentas Integração – Extração Relatório de Inventário ..... 16

2.1.4 Painel CDA – Paginação ..... 17

2.1.5 Agendador de Relatórios PBI V2 – Tradução ..... 17

2.1.6 Cadastros – Operações Automáticas ..... 17

2.1.7 Monit+ - Alarmes ..... 17

2.1.8 Operação – Parâmetros de Operação ..... 18

2.1.9 Mapas Interpolação - Caída de sementes ..... 18

# 1. SGPA3

## 1.1 Melhorias

### 1.1.1 Relatório PBI – Relatórios de Condições Climáticas

Melhoria realizada nos filtros dos Relatórios de Condições Climáticas para incluir o filtro de grupo de equipamento. Também foi incluída a opção Regional no filtro dinâmico na parte superior da segunda aba Relatório de Chuva e no *drill* da última tabela da terceira aba, Relatório de Clima.




| Data | 27/03/2026 | 28/03/2026 | 29/03/2026 | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 01/04/202 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fazenda/Zona/Talhão | Chuva(mm) | Chuva(mm) | Chuva(mm) | Chuva(mm) | Chuva(mm) | Chuva(mm |
| CONFIANÇA - 1 - CFI01A | 0,00 | 0,00 | 8,38 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| CONFIANÇA - 1 - CFI01B | 0,00 | 0,00 | 8,38 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| CONFIANÇA - 1 - CFI01C | 0,00 | 0,00 | 15,24 | 0,25 | 0,00 | 0,0 |
| CONFIANÇA - 1 - CFI02A | 0,00 | 0,00 | 8,38 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| CONFIANÇA - 1 - CFI02B | 0,00 | 0,00 | 8,38 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| CONFIANÇA - 1 - CFI02C | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| CONFIANÇA - 1 - CFI03A | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| CONFIANÇA - 1 - CFI03B | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| CONFIANÇA - 1 - CFI04A | 0,00 | 0,00 | 9,40 | 0,76 | 0,00 | 0,0 |
| CONFIANÇA - 1 - CFI04B | 0,00 | 0,00 | 9,40 | 0,76 | 0,00 | 0,0 |
| CONFIANÇA - 1 - CFI05A | 0,00 | 0,00 | 9,40 | 0,76 | 0,00 | 0,0 |
| CONFIANÇA - 1 - CFI05B | 0,00 | 0,00 | 9,40 | 0,76 | 0,00 | 0,0 |
| CONFIANÇA - 1 - CFI06A | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| CONFIANÇA - 1 - CFI06B | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| CONFIANÇA - 1 - CFI07A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,0 |

Figura 1 – Aba Relatório de Chuva



+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Figura 2 – Aba Relatório de Clima

Figura 3 – Filtros – Sem Grupo de Equipamento (Antes)

Figura 4 – Filtro Novo – Grupo de Equipamento (Depois)

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Figura 5 – Filtro Novo – Grupo de Equipamento (Depois)
Zoom

Acesso em: Menu Lateral > Relatórios > PBI > Clima > Condições Climáticas

### 1.1.2 Relatório PBI – Clima x Operação

Melhoria realizada no Relatório PBI "Clima x Operação" dentro da aba Análise, onde foi incluído no filtro dinâmico a opção de filtrar por Mês/Ano.




Figura 6 – Relatório PBI Clima x Operação.

Acesso em: Menu Lateral > Relatórios > PBI > Relatórios Clima > Clima x Operação > Aba Análise

Disponível para os Ambientes que possuem a solução "Clima" ativa.

### 1.1.3 Relatório PBI – Corte, Carregamento e Transporte (CCT)

Foi implementado no Relatório PBI Corte, Carregamento e Transporte (CCT) na primeira aba, último gráfico da direita, um filtro que permite definir o valor



+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

mínimo de horas efetivas médias a ser exibido, ocultando do gráfico as informações que não atingem o valor mínimo determinado.




Figura 7 – Relatório PBI – Corte, Carregamento e Transporte (CCT)

Acesso em: Menu Lateral > Relatórios > PBI > Horas Operacionais > Corte, Carregamento e Transporte (CCT)

### 1.1.4 Relatório PBI – Monitor de Produtividade

Melhoria implementada no Relatório PBI Monitor de Produtividade através da inclusão da coluna "Produção IA % (t)" na aba Agronômico.



+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP




Figura 8 – Relatório Monitor de Produtividade

Acesso em: Menu Lateral > Relatórios > PBI > Monitor de Produtividade

### 1.1.5 Relatório PBI – Monitor de Irrigação

Melhoria realizada no Relatório Monitor de irrigação com o objetivo de proporcionar uma visão mais assertiva, permitindo a visualização completa das informações. Com isso, passa a ser possível analisar o balanço hídrico de forma mais abrangente, incluindo não apenas o balanço em si, mas também a evapotranspiração (evapo) em conjunto com o fator de manejo.



+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP




| Data | Evapotranspiração Cultura (mm) | Precipitação (mm) | Lâmina Aplicada Total (mm) | Balanço Hídrico (mm) | Tempo Irrigação Total (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | -2,18 | 21,32 | | 19,14 | |
| 03/01/2026 | -3,87 | 0,51 | | -3,36 | |
| 04/01/2026 | -4,91 | 0,00 | | -4,91 | |
| 05/01/2026 | -4,99 | 0,00 | | -4,99 | |
| 06/01/2026 | -4,60 | 0,00 | | -4,60 | |
| 07/01/2026 | -4,78 | 0,00 | 2,94 | -1,84 | 4,67 |
| 08/01/2026 | -4,61 | 0,00 | | -4,61 | |
| 09/01/2026 | -6,49 | 1,77 | | -4,72 | |
| **Total** | **-245,03** | **475,40** | **11,24** | **258,64** | **17,83** |

| Data | Projeto | Setor | Evapotranspiração | Fator Manejo | Evapotranspiração Cultura (mm) | Precipitação (mm) | Lâmina Aplicada Total (mm) | Balanço Hídrico (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | Projeto Teste 26 | Operação Teste 26 | | 1,00 | | | | |
| 02/01/2026 | Projeto Teste 26 | Operação Teste 26 | -2,18 | 1,00 | -2,18 | 21,32 | | 19,14 |
| 03/01/2026 | Projeto Teste 26 | Operação Teste 26 | -3,87 | 1,00 | -3,87 | 0,51 | | -3,36 |
| 04/01/2026 | Projeto Teste 26 | Operação Teste 26 | -4,91 | 1,00 | -4,91 | 0,00 | | -4,91 |
| 05/01/2026 | Projeto Teste 26 | Operação Teste 26 | -4,99 | 1,00 | -4,99 | 0,00 | | -4,99 |
| 06/01/2026 | Projeto Teste 26 | Operação Teste 26 | -4,60 | 1,00 | -4,60 | 0,00 | | -4,60 |
| 07/01/2026 | Projeto Teste 26 | Operação Teste 26 | -4,78 | 1,00 | -4,78 | 0,00 | 2,94 | -1,84 |
| 08/01/2026 | Projeto Teste 26 | Operação Teste 26 | -4,61 | 1,00 | -4,61 | 0,00 | | -4,61 |
| 09/01/2026 | Projeto Teste 26 | Operação Teste 26 | -6,49 | 1,00 | -6,49 | 1,77 | | -4,72 |
| 10/01/2026 | Projeto Teste 26 | Operação Teste 26 | -5,72 | 1,00 | -5,72 | 0,00 | | -5,72 |
| 11/01/2026 | Projeto Teste 26 | Operação Teste 26 | -6,39 | 1,00 | -6,39 | 0,00 | | -6,39 |
| 12/01/2026 | Projeto Teste 26 | Operação Teste 26 | -4,02 | 1,00 | -4,02 | 0,51 | 3,42 | -0,09 |
| 13/01/2026 | Projeto Teste 26 | Operação Teste 26 | -3,38 | 1,00 | -3,38 | 50,56 | | 47,18 |
| **Total** | | | **-228,00** | | **-245,03** | **475,40** | **11,24** | **258,64** |

Figura 9 – Relatório Monitor de Irrigação – Aba Analítico



+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP




| Projeto | Setor | Data Inicial KC - Inicial | Valor KC Inicial | Data Inicial KC - Médio | Valor KC Médio | Data Final KC - Médio | Valor KC Final | Data Final KC - Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Teste 26 | Operação Teste 26 | 12/01/2026 | 1,00 | 14/01/2026 | 0,50 | 15/01/2026 | 2,00 | 18/01/2026 |

| Data | Projeto | Setor | Evapotranspiração | Precipitação (mm) | Lâmina Aplicada Total (mm) | Tempo Irrigação Total (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | Projeto Teste 26 | Operação Teste 26 | -2,18 | 21,32 | | |
| 03/01/2026 | Projeto Teste 26 | Operação Teste 26 | -3,87 | 0,51 | | |
| 04/01/2026 | Projeto Teste 26 | Operação Teste 26 | -4,91 | 0,00 | | |
| 05/01/2026 | Projeto Teste 26 | Operação Teste 26 | -4,99 | 0,00 | | |
| 06/01/2026 | Projeto Teste 26 | Operação Teste 26 | -4,60 | 0,00 | | |
| 07/01/2026 | Projeto Teste 26 | Operação Teste 26 | -4,78 | 0,00 | 2,94 | 4,67 |
| 08/01/2026 | Projeto Teste 26 | Operação Teste 26 | -4,61 | 0,00 | | |
| 09/01/2026 | Projeto Teste 26 | Operação Teste 26 | -6,49 | 1,77 | | |
| 10/01/2026 | Projeto Teste 26 | Operação Teste 26 | -5,72 | 0,00 | | |
| 11/01/2026 | Projeto Teste 26 | Operação Teste 26 | -6,39 | 0,00 | | |
| 12/01/2026 | Projeto Teste 26 | Operação Teste 26 | -4,02 | 0,51 | 3,42 | 5,43 |
| 13/01/2026 | Projeto Teste 26 | Operação Teste 26 | -3,38 | 50,56 | | |
| 14/01/2026 | Projeto Teste 26 | Operação Teste 26 | -3,60 | 0,00 | | |
| **Total** | | | **-228,00** | **475,40** | **11,24** | **17,83** |

Figura 10 – Relatório Monitor de Irrigação – Aba Histórico

Resultados Balanço Hídrico Últimos 30 Dias

| Projeto - Setor | Evapotranspiração | Evapotranspiração Cultura (mm) | Precipitação (mm) | Lâmina Aplicada Total (mm) | Balanço Hídrico (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto 1 - Operação 1 | -78,10 | | 77,16 | | -0,94 |
| Projeto 1 - OPERAÇÃO 2 | -78,10 | | 77,16 | | -0,94 |
| Projeto 1 - OPERAÇÃO 3 | -78,10 | | 77,16 | | -0,94 |
| Projeto 2 - Operação 1 | -78,10 | | 77,16 | | -0,94 |
| Projeto 2 - OPERAÇÃO 2 | -78,10 | | 77,16 | | -0,94 |
| Projeto 2 - OPERAÇÃO 3 | -78,10 | | 77,16 | | -0,94 |
| Projeto 3 - Operação 1 | -78,10 | | 77,16 | | -0,94 |
| Projeto 3 - OPERAÇÃO 2 | -78,10 | | 77,16 | | -0,94 |
| Projeto 3 - OPERAÇÃO 3 | -78,10 | | 77,16 | | -0,94 |
| Projeto 4 - Operação 1 | -78,10 | | 77,16 | | -0,94 |
| Projeto 4 - OPERAÇÃO 2 | -78,10 | | 77,16 | | -0,94 |
| Projeto 4 - OPERAÇÃO 3 | -78,10 | | 77,16 | | -0,94 |
| Projeto 5 - Operação 2 | -78,10 | | 77,16 | | -0,94 |
| Projeto 5 - Operação 1 | -156,20 | | 154,32 | | -1,88 |
| Projeto 5 - OPERAÇÃO 3 | -78,10 | | 77,16 | | -0,94 |
| Projeto 6 - Operação 1 | -78,10 | | 77,16 | | -0,94 |
| Projeto 6 - OPERAÇÃO 2 | -78,10 | | 77,16 | | -0,94 |
| Projeto 6 - OPERAÇÃO 3 | -78,10 | | 77,16 | | -0,94 |
| **Total** | **-81,31** | **-90,37** | **80,33** | | **-0,98** |

Figura 11 – Relatório Monitor de Irrigação – Aba Visão geral

Acesso em: Menu Lateral > Relatórios > PBI > Monitor de Irrigação



+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

### 1.1.6 Relatório PBI – Agendador de Relatórios

Foi realizada a inclusão de uma nova tabela nos Relatórios de Alarmes, perfil Coordenador. Esse filtro traz apenas alarmes cuja descrição possui "sem apontamento", realiza-se o cálculo da quantidade de alarmes, duração e possui granularidade por operador e frota, ordenado pela quantidade de alarmes.



+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP




| Operador | Frota | Tipo Alarme | Qtde. Alarme | Duração (hh:mm:ss) |
|---|---|---|---|---|
| LUIS PAULO PACHECO | 103122 | SEM APONTAMENTO MONTE ALEGRE | 84 | 2:53:07 |
| FERDINANDI RIBEIRO DA SILVA | 103112 | SEM APONTAMENTO MONTE ALEGRE | 46 | 7:09:35 |
| ODAIR AFONSO BORGES | 103092 | SEM APONTAMENTO MONTE ALEGRE | 38 | 4:43:59 |
| JOAO CESAR BATISTA DE ARAUJO | 103122 | SEM APONTAMENTO MONTE ALEGRE | 33 | 2:31:57 |
| JULIO CESAR GOMES | 103122 | SEM APONTAMENTO MONTE ALEGRE | 18 | 0:44:37 |
| JOSE RONIVALDO ROCHA | 103112 | SEM APONTAMENTO MONTE ALEGRE | 18 | 0:53:29 |
| | 103065 | SEM APONTAMENTO MONTE ALEGRE | 13 | 9:12:36 |
| | 103092 | SEM APONTAMENTO MONTE ALEGRE | 10 | 3:06:18 |

Figura 12 – tabela "Ranking de ocorrências "Sem Apontamento" por operador e frota.

Acesso em: Menu Lateral > Relatórios > Agendador de Relatórios PBI V2



+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

### 1.1.7 Area trabalhada – Ajuste no Mapa

Foi Implementado um ajuste no Mapa Area trabalhada onde foi removida as quebras por talhões e ruas. Sendo assim, não havendo mais a falta do desenho, o que permite que o equipamento mantenha em efetivo na transição entre talhões.




Figura 13 – Mapa de Area Trabalhada com as quebras.




Figura 14 – Mapa de Area Trabalhada sem as quebras.

Acesso em: Menu Superior > Mapas > Área Trabalhada



+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

### 1.1.8 Comando Online – Operações Inativas

Foi aplicada a melhoria na tela de comando online para que apenas as operações ativas fiquem disponíveis para seleção ao enviar comando online com operações.

Acesso em: Menu Superior > Comando online

### 1.1.9 Cadastros – Monitoramento de Qualidade

Melhorias realizadas na tela de Cadastros Monitor de Qualidade, foram adicionados filtros em todas as colunas do Monitoramento de qualidade. Também foi adicionada a tela de importação do Monitoramento de Qualidade mensagens informativas e a funcionalidade de baixar um modelo de importação.

Figura 15 – Filtros adicionados as colunas




Figura 16 – Filtro das colunas



+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Figura 17 – Mensagens informativas tela de importação



Figura 18 – Botão para baixar Modelo de importação




Figura 19 – Arquivo Excel do Modelo de Importação

Acesso em: Menu Lateral > Cadastros > Operação > Monitor de Qualidade

### 1.1.10 Cadastros – Regra Cerca/Alerta

Melhoria realizada através da implementação de um *checkpoint* do tipo "Parada Obrigatória" no ponto fixo do equipamento de transbordo. Ao entrar no raio desse ponto, o equipamento deve permanecer parado por mínimo de 3



+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

segundos antes de sair da área. A cada passagem, o equipamento envia a informação indicando parada ou não. Em caso de descumprimento, o SGPA aciona um alarme de “Parada Obrigatória” no monitoramento.

Acesso em: Menu Lateral > Cadastros > Alertas > Regras > Cerca/Alerta.

## 2.1Bugs

### 2.1.1 Relatórios PBI– Relatório de Eficiência

Ajuste realizado no filtro de Equipamento do Relatório PBI de Eficiência, onde ao clicar na tela de eficiência e abrir o filtro de Equipamento, todos os equipamentos são exibidos corretamente na tela.

Acesso em: Menu Lateral > Relatórios > PBI > Horas Operacionais > Relatório de Eficiência

### 2.1.2 Cadastros – Equipamentos

Ajuste realizado na tela Tipo de Equipamentos, nas colunas "Gera Contorno do estado" e "Gera Rastro", possibilitando a exibição do estado dos sensores de irrigação na tela do Mapa.

Acesso em: Menu lateral > Cadastros > Equipamentos > Tipo de Equipamentos

### 2.1.3 Ferramentas Integração – Extração Relatório de Inventário

Correção aplicada na extração do Relatório de inventário do Módulo de integração, possibilitando que o relatório seja exportado corretamente.

Acesso em: Menu Lateral > Ferramentas > Integração > Integração



+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

### 2.1.4 Painel CDA – Paginação

Foi realizado um ajuste no Painel CDA onde a paginação passa a página correta antes de fazer a requisição, também foi adicionado uma barra de *loading* quando se muda a quantidade de itens que aparece na tabela ou mudasse a página.

Acesso em: Menu Superior > Painel CDA

### 2.1.5 Agendador de Relatórios PBI V2 – Tradução

Ajuste realizado na Tradução do "Agendador de Relatórios PBI V2", para a tela seja exibida corretamente conforme o idioma selecionado no Ambiente do SGPA.

Acesso em: Menu Lateral > Relatórios > Agendador de Relatórios PBI V2

### 2.1.6 Cadastros – Operações Automáticas

Ajuste realizado na tela de Operações Automáticas para permitir a exportação correta dos dados das operações.

Acesso em: Menu Lateral > Cadastros > Operação > Operações Automáticas

### 2.1.7 Monit+ - Alarmes

Ajuste aplicado na tela de alarmes do pop-up de equipamento do Monit+, fazendo que o *Checkbox* que seleciona todos os alarmes funcione corretamente marcando e desmarcando registros.

Acesso em: Menu Superior > Monit+ > Pop-up de um equipamento > Alarmes > *Checkbox* > Selecionar todos os alarmes.



+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

### 2.1.8 Operação – Parâmetros de Operação

Ajuste realizado na aba de cadastro de Parâmetros de Operação, onde foi padronizada a unidade de medida presente em todos os campos que contenham o parâmetro de Rendimento (*ha/h*).

Acesso em: Menu Lateral > Operação > Parâmetros de Operação > Editar um item > Condições em Mapa

### 2.1.9 Mapas Interpolação - Caída de sementes

Foi realizado um ajuste no processamento de Caída de sementes, do Mapa de interpolação Sementes por hectare, que possibilitou o processamento dos dados acumulados.

Acesso em: Menu Superior > Mapas > Interpolação > Sementes por Hectare

*Em caso de dúvidas ou demais esclarecimentos entre em contato conosco através do e-mail suporte@solinftec.com.br ou ligue +55 18 3622 2270.*



+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP