


Changelog

SGPA3 Sistema de Gestão de Processos Automáticos



Versión Changelog 2026/283

Período: 07/07/2026 a 03/08/2026


Revisión 00

Fecha: 25/08/2026

Algunas aplicaciones mencionadas en este informe pueden no estar disponibles en el paquete de funciones instaladas en su SGPA 3.0

+55 (18) 3622-2270

Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



¡Gracias por ser usuario de SGPA 3!

Actualizamos nuestro sistema para corregir errores, mejorar el rendimiento y agregar nuevas funciones para posibilitar una mejor experiencia de uso y contribuir a una gestión con mayor calidad y eficiencia.

Índice

1. SGPA3.....	4
---------------	---

1.1	Mejoras	4
1.1.1	Reportes PBI – Certificado Digital de algodón	4
1.1.2	Reportes PBI – Notas de Fertirrigación.....	5
1.1.3	Registros – Usuarios	5
1.1.4	Registros – Equipos	6
1.1.5	Registros – Reglas Cerca/Alerta	7
1.1.6	Registros – Fertirrigación.....	8
1.1.7	Registros – Grupo de Sincronización.	9
1.1.8	Seguimiento – Analítico.....	10
1.1.9	Mapa – Analítico	11
2.1	Bugs.....	14
2.1.1	Telemetría – Exportar Datos.....	14
2.1.2	Panel CDA – Duplicidad en los Datos	15
2.1.3	Registros – Parámetros de Operación	15
2.1.4	Reportes PBI – CCT	15
2.1.5	Reportes – Generador de Informes.....	16
2.1.6	SGPA – Preferencias de usuario	17

1. SGPA3

1.1 Mejoras

1.1.1 Reportes PBI – Certificado Digital de algodón

Se mejoró el Informe de Certificado Digital de Algodón (CDA), en la pestaña Resumen, al incluir el nivel jerárquico de Equipo en el gráfico de Número de Ocurrencias por Anomalía. Esto permite visualizar tanto el número total de anomalías por flota como el número de cada tipo de anomalía por flota.

De esta manera, el cliente puede identificar más fácilmente el equipo con el mayor número de ocurrencias en los rollos, lo que le permite priorizar el análisis y dirigir las acciones de campo al equipo que requiere mayor atención.



Figura 1 – Gráfico Número de ocurrencias por anomalía




Figura 2 – Reporte del PBI Notas de Fertirrigación

Acceda en: Menú Lateral > Reporte > PBI > Certificado Digital de Algodón > Pestaña Visión General > Gráfico Cantidad de Ocurrencias por Anomalía > Nivel Jerárquico de Equipo.

1.1.2 Reportes PBI – Notas de Fertirrigación

Se implementó una mejora al mostrar a todos los operadores por número de viajes en el Informe de registro de Fertirrigación, en la pestaña Análisis. Esta función permite alternar entre la clasificación de los 10 principales operadores por número de viajes y la visualización de todos los operadores.




Figura 3 – Mostrando “Clasificación de los 10 principales operadores por número de viajes”




Figura 4 – Mostrando “Todos los operadores”



Acceda en: Menú Lateral > Reportes > PBI > Notas de Fertirrigación > Pestaña Analítico

1.1.3 Registros – Usuarios

Se ha mejorado la pantalla de registro de usuarios mostrando mensajes de error más explicativos. Ahora, al intentar completar el campo "Nombre de usuario" con formatos incorrectos, el sistema mostrará el siguiente mensaje: "El nombre introducido no es válido. Introduzca un nombre de hasta 50 caracteres, que comience con una letra y contenga solo letras, espacios, puntos (.), apóstrofes (') o guiones (-). No utilice direcciones de correo electrónico, enlaces ni direcciones web".

Si intenta registrar un usuario o correo electrónico ya existente, el sistema le advertirá: "¡El usuario o correo electrónico introducido ya existe!". Simplemente introduzca datos válidos para completar el registro correctamente.




Figura 5 – Nuevo mensaje de error



Acceda en: Menú lateral > Registros > Administración > Usuarios > Botón Nuevo/Editar

1.1.4 Registros – Equipos

Se mejoró la pantalla de registro de equipos reemplazando los mensajes de error genéricos con instrucciones claras y directas. Ahora, al intentar guardar un registro con datos existentes, el sistema mostrará el mensaje: "Ya existe un registro con los mismos datos".

Si intenta introducir una fecha y hora iguales o anteriores a la última entrada del historial creada, aparecerá el siguiente mensaje: "No está permitido crear una entrada del historial igual o anterior a la última creada".




Figura 6 – Nuevo mensaje de error




Acceda en: Menú lateral > Registros > Equipos > Equipo > Nuevo botón o icono de edición > Introduzca los datos de los equipos ya registrados. > Verifique que no se permita introducir datos duplicados.

1.1.5 Registros – Reglas Cerca/Alerta

Se ha mejorado el registro de alertas (Reglas – Valla/Alerta) para optimizar la gestión y el detalle de los errores, sustituyendo los mensajes genéricos por mensajes descriptivos.

Ahora, el proceso de registro y edición valida correctamente los parámetros necesarios y muestra alertas claras en caso de inconsistencias. Para probarlo, introduzca el nombre de la regla, seleccione el tipo y siga los pasos hasta la pantalla de Notificaciones, donde el botón Guardar debería permanecer inactivo si todos los comportamientos del sistema están deshabilitados, y solo se habilitará cuando al menos una opción esté marcada como “Sí”.



Nueva Regla - Cerca/Alerta

1. Configuración 2. Condición y Equipos 3. Cerca Virtual 4. Notificación

Comportamiento en el sistema *

Mostrar icono en la supervisión

No ☒

Mensaje de texto para el borde ⓘ

No ☒

Enviar comando en línea para generar alarma en el borde

No ☒

Avisa por correo electrónico ⓘ

[+ Registrar nuevo correo electrónico](#)

No seleccionado

Buscar

Nombre	Ver más
Carlos Dessbesell	Ver más
JONEMARCIO G RIBEIRO	Ver más
JONEMARCIO GOMES RIBEIRO	Ver más


Seleccionados *

Buscar

Nombre	Ver más
--------	---------

Cancelar Volver Guardar

Figura 7 – Comportamientos deshabilitados en el sistema



Enviar comando en línea para generar alarma en el borde

No

Avisa por correo electrónico ⓘ

Registrar nuevo correo electrónico

No seleccionado

Seleccionados *

Buscar

Nombre	Ver más
Carlos Dessbesell	Ver más
JONEMARCIO G RIBEIRO	Ver más
JONEMARCIO GOMES RIBEIRO	Ver más

Cancelar Volver Guardar

Figura 8 – Botón Salvar deshabilitado



Acceda en: Menú Lateral > Registros > Alertas > Reglas - Cerca/Alerta > Nuevo

1.1.6 Registros – Fertirrigación

Mejora realizada en la pantalla de Fertirrigación, en el Factor de Aspersión, mejorando la comunicación del sistema en las operaciones de creación, edición y eliminación de registros. Con esta actualización, las devoluciones genéricas fueron reemplazadas por mensajes descriptivos sobre la causa del problema, totalmente traducidos según el idioma seleccionado por el usuario.

Al intentar registrar un código existente, el sistema comienza a mostrar el mensaje específico "Ya existe un factor de aspersion con este código". reemplazando el antiguo "¡Error al guardar!" advertencia. Además, al incluir un nuevo registro con nuevo código y valores de presión, caudal y radio en orden ascendente, así como al editar o eliminar el ítem, se muestran los respectivos mensajes de confirmación: "¡Guardado exitosamente!", "¡Actualizado exitosamente!" y "¡Eliminado correctamente!".

Ya existe un factor de aspersión con este código. ✕

Figura 9 – " Ya existe un factor de aspersión con este código."

¡Guardado con éxito! ✕

Figura 10 – " Guardado con éxito!"

¡Actualizado con éxito! ✕

Figura 11 – " Guardado con éxito!"

¡Eliminado con éxito! ✕

Figura 12 – " Eliminado con éxito!"



Acceda en: Menú Lateral > Comando Online

1.1.7 Registros – Grupo de Sincronización.

Mejora realizada en la pantalla de Registro, en el Grupo de Sincronización, donde el usuario ahora ve la causa del fallo al guardar el grupo, en lugar de un mensaje genérico. Al intentar guardar un registro sin vincular ningún elemento, el sistema comienza a mostrar el aviso específico "Ingrese al menos un equipo".

Si la opción SolinfNet está configurada marcada como "Sí" con un dispositivo sin activos en línea registrados, aparecerá el mensaje "Equipo activos en línea no encontrados". se mostrará, reemplazando la antigua advertencia genérica "Consulte el registro para obtener más detalles".

Además, al completar la información con equipos válidos, el sistema confirma el registro mostrando el nuevo grupo en la lista, asegurando también mensajes claros de éxito al editar la descripción o eliminar el registro.

 **Error al salvar**
No se encontró el patrimonio en línea del equipo.

Figura 13 – Mensaje de error "Error al guardar no se encontró patrimonio en línea del equipo".




Figura 14 – Mensaje de error "Error al salvar Informe al menos un equipo".



Figura 15 – Mensaje de éxito "Salvo"



Acceda en: Menú Lateral > Registros > Grupo de Sincronización > Nuevo

1.1.8 Seguimiento – Analítico

La mejora consiste en corregir los valores analógicos provenientes de los sensores de presión del equipo Central Pivô, convirtiéndolos a valores de presión corregidos, expresados en bar, a través del SGPA. La corrección tiene en cuenta la variación de los valores de presión durante el funcionamiento del sistema, permitiendo que los datos presentados sean más representativos de las condiciones reales de funcionamiento.

El objetivo es asegurar la correcta presentación de los valores de presión, tanto en el histórico del Pivote Central como en el monitoreo en tiempo real, permitiendo verificar el correcto funcionamiento del sistema de riego y la identificación de posibles fallas durante la operación del equipo.




Figura 16 – Analítico – Presión promedio (Bar)




Figura 17 – Presión promedio (Bar) – Zoom



Acceda en: Menú Superior > Seguimiento > Analítico

1.1.9 Mapa – Analítico

Mejora realizada en el Mapa Analítico para restringir la visualización del campo "Tipo de enganche" en la sección de detalles, que anteriormente aparecía a todos los usuarios incluso sin la funcionalidad activa. Con esta actualización la información se muestra exclusivamente para clientes con el Paquete de

Fertirrigación contratado/activo y cuando hay registros válidos, ocultándola automáticamente para otros perfiles operativos.

Para validar la mejora, acceda al Menú Superior > Mapa Analítico, seleccione una fecha y una operación fuera del alcance de Fertirrigación (ej.: Cosecha de Caña de Azúcar), genere el mapa de líneas y haga clic en una sección; Asegúrese de que la ventana emergente del lado de detalles no muestre el campo "Tipo de enganche". Por otro lado, al consultar operaciones con Fertirrigación activa y datos válidos, confirmar que el campo y sus clasificaciones continúan mostrándose con normalidad.

Recordando que existen 6 tipos de acoplamiento además del tipo 0 "No hay información para el apartado".

Recordando que existen 6 tipos de acoplamiento además del tipo 0 "No hay información para el trecho".

Tipo de enganche 1 = Enganche manual

Tipo de Enganche 2 = Reenganche manual

Tipo de Enganche 3 = Desenganche manual

Tipo de enganche 4 = Enganche automático

Tipo de Enganche 5 = Reenganche automático

Tipo de Enganche 6 = Desenganche automática




Figura 18 – No muestra el campo tipo de enganche




Figura 19 – Muestra el campo tipo de enganche 0 "No hay información para el tramo"




Figura 20 – Mostrando o tipo de engate tipo 1 “Engate manual”



Acceda en: Menú Superior > Mapa> Analítico

2.1 Bugs

2.1.1 Telemetría – Exportar Datos

Ajustes realizados en el módulo de Telemetría (en la pantalla Historial de fallas del equipo) para corregir la discrepancia entre los datos mostrados en la interfaz y los archivos exportados (CSV y PDF), asegurando que todas las fallas registradas se muestren en ambos medios. También se implementó la identificación de equipos en reportes, mejoras en el layout del PDF y un nuevo modal de exportación con parámetros de formato, período y tipo de equipo.

Para observar la Exportación por Tipo de Equipo, haga clic en "Exportar Datos" en la esquina superior derecha para probar la nueva modalidad de exportación por período, formato y tipo de equipo, verificando si los datos están correctamente agrupados e identificados.

Para verificar la exportación de un equipo específico, navegue a Telemetría > Equipo por Frente > Mostrar Equipo, seleccione la flota y el equipo deseado, y en la

pantalla Historial de Fallas genere el informe en CSV o PDF para comparar la equivalencia exacta de los datos mostrados en pantalla con el archivo exportado.



Acceda en: Menú Superior > Telemetría > Exportar Datos (Exporta Tipo de Equipo)



Acceda en: Menú Superior > Telemetría > Equipo por Frente > Mostrar Equipos (Exporta Equipo Específico)

2.1.2 Panel CDA – Duplicidad en los Datos

Ajustes realizados en el Panel CDA, pestaña Stock, para corregir errores y duplicidades en la búsqueda de ID de rollo y módulo RFID. Con esta actualización, al realizar consultas a través de la barra de búsqueda, el sistema ahora filtra correctamente la información, mostrando solo el registro correspondiente y eliminando la acumulación de duplicaciones en subtablas durante búsquedas consecutivas.

Para validar, ingrese el ID o RFID en el campo de búsqueda y expanda los registros en la tabla de historial para confirmar que los datos coincidan exactamente con la búsqueda y no tengan duplicados.



Acceda en: Menú Superior > Painel CDA

2.1.3 Registros – Parámetros de Operación

Se realizaron ajustes al registro de Parámetros de operación para corregir la unidad de medida en el campo Humedad, que mostraba incorrectamente milímetros (mm) en lugar de porcentaje (%). Con esta actualización, el campo ahora refleja el parámetro de humedad relativa correcto.



Acceda en: Menú Lateral > Registros > Operación > Parámetros de Operación > Condición de Aviso y Alarma > Humedad.

2.1.4 Reportes PBI – CCT

Se realizaron ajustes al Informe de Horas Operativas de PBI - Corte, Carga y Transporte de Caña (CCT) - para corregir el dimensionamiento del diagrama durante la exportación e impresión, que anteriormente recortaba información y mostraba la tabla de manera desproporcionada. Con esta actualización, el documento ocupa ahora todo el ancho de la página, garantizando una visualización completa y fiable de los datos visualizados en pantalla.

Para validar la corrección acceda a SGPA > Informes > PBI - Horas de operación > Corte, Carga y Transporte de Caña de Azúcar, filtre todo el mes de abril seleccionando todos los equipos, acceda a la pestaña Diario Frontal y ubique la tabla Ranking de Operaciones; luego haga clic en las opciones (...), seleccione "Mostrar como tabla" y haga clic en el icono de descarga, donde el archivo generado deberá presentar toda la información completa, sin cortes.

 Acceda en: Menú Lateral > Reportes > PBI > Horas operacionales > Corte y carga y transporte de caña

2.1.5 Reportes – Generador de Informes

Se realizaron ajustes al Generador de Informes para optimizar el tiempo de respuesta y procesamiento de consultas del informe de Ocurrencias de Velocidad (Horas de Alarma), que anteriormente estaba en carga continua y fallaba al buscar por períodos prolongados. Con esta actualización, la consulta ha sido reestructurada para garantizar una mayor eficiencia y permitir la descarga completa de los informes sin interrupciones.

Para validar la corrección acceda a Informes > Generador de Informes, elija el tipo "Horas de Alarma" y el informe "Velocidad de Ocurrencias"; en la pestaña Equipo, filtre la Unidad, seleccionar los frentes deseados (excepto el Frente de Reserva), seleccionar el tipo de Cosechadora y seleccionar la flota; luego, en la pestaña Parámetros, defina un rango de fechas (por ejemplo, del 01/07 al 14/07), seleccione el formato deseado (XLS/PDF), complete los parámetros de velocidad, haga clic en "Generar" y confirme que el archivo se generará y descargará correctamente.

 Acceda en: Menú Lateral > Reportes > Generador de informes

2.1.6 SGPA – Preferencias de usuario

Ajustes realizados en el menú Preferencias de Usuario, en la esquina superior derecha de la pantalla de SGPA3, para corregir el texto de la opción de cambio de contraseña en la versión en español, que anteriormente mostraba la información inapropiada "Cambiar contraseña y 2FA". Con esta actualización, la nomenclatura se ha estandarizado para mostrar solo "Cambiar contraseña", alineando la interfaz con las funciones del menú activo. Para validar la corrección acceda al sistema en el menú superior, cambie el idioma a español, haga clic en el icono de perfil de usuario y asegúrese de que la opción abierta muestre correctamente el texto "Cambiar contraseña".

 Acceda en: Menú Superior > Cambiar idioma para Español > Clicar en el Icono de Usuario > Ver pestaña abierta y el nuevo ajuste aplicado

En caso de dudas u otras aclaraciones, contáctenos a través del correo electrónico suporte.ti@solinftec.com.br o llame al +55 18 3622