



## Общество с ограниченной ответственностью «МОНТПЛАН»

Местонахождения юридического лица:  
Россия, 119049 г. Москва, ул. Мытная, д. 28 стр.3, пом.2, ком.1  
ИНН7706807342  
Тел. +7(926)131-60-02  
e-mail: ooo.montplan@yahoo.com

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2024 года

ООО «СТС»  
Генеральному директору  
Пушкарёву Н.С.

Уважаемый Николай Сергеевич !

Настоящим сообщаю, что для своевременного заказа и производства работ и , соответственно, соблюдения сроков реализации проекта «Реконструкция и техническое перевооружение сборочного производства» на объекте 550Э АО «ГосНИИМаш» необходимо максимально возможно оперативно ответить на следующий вопрос :

В предоставленных Вами локально-сметных расчётах на здание 190Л № 02-03-01 ( объёмно-планировочные и архитектурные решения АР-1 ) и № 02-03-02 ( конструктивные решения КР-1 ) отсутствуют следующие позиции фундаментных блоков строительных ( ГОСТ 13579-2018) – Раздел 2023-56-190Л-КЖ ( лист 7; Спецификация к схеме расположения ФБС ):

1. ФБС 12.4.3 – Т – 86шт.
2. ФБС 24.5.6 – Т – 31шт.
3. ФБС 12.5.6 – Т – 10шт.
4. ФБС 9.5.6 – Т – 50шт.
5. ФБС 12.6.3 – Т – 5шт.
6. ФБС 24.3.6 – Т – 17шт.
7. ФБС 9.3.6 – Т – 6шт.
8. ФБС 24.4.6 – Т – 14шт.
9. ФБС 9.4.6 – Т – 4шт.
10. ФБС 12.4.6 – Т – 4шт.

Прошу разъяснить.

Генеральный директор: \_\_\_\_\_ \ Папуця А.И. \

Исполнитель:  
Руководитель проекта  
Спичка А.А.  
8-985-154-07-27

