

コードのリファクタリングと CNC の選定

中島大河

1. 目的

コードのリファクタリングと CNC の選定

2. 今週やったこと 1: コードリファクタリング

Fig. 1 に示すようにコードを分かりやすくするため、dataclass を用いてリファクタリングを行った。

```
@dataclass(slots = True)
class movement_data:
    frameid: int
    dx: float
    dy: float
    x: float
    y: float
    dscale: float
    drot: float
    scale: float
    rot: float

@dataclass(slots = True)
class movement_error_data:
    frameid: int
    dx_error: float
    dy_error: float
    x_error: float
    y_error: float
    dscale_error: float
    drot_error: float
    scale_error: float
    rot_error: float
    Euclidean_distance: float
```

Fig. 1 リファクタリング

3. 今週やったこと 2: 実験機器として用いる CNC の選定

正確な移動と真値の取得のために Fig. 2 に示す作業領域 300x180x45mm の CNC を実験機器として用いることにした。




Fig. 2 CNC の選定

4. まとめ

今週はコードの整理と CNC の選定を行った。

5. 来週やること

1. 比較データのグラフ化
2. 処理時間の計測機能の実装