

GHOST REMOVER ADVANCE

Высоковязкое средство для удаления паразитных изображений и пятен на сетке

Средство, используемое для эффективного удаления пятен и паразитных изображений, особенно тех, которые вызваны диазо-компонентом эмульсии. Для этого средства нет ограничений по времени его нахождения на полиэфирной сетке. На нейлоне или сетке из нержавеющей стали, однако, время воздействия не должно превышать 1 часа. Мы не рекомендуем использовать **Ghost Remover Advance** на металлизированном полиэстре.

Высокая вязкость **Ghost Remover Advance** позволяет использовать его на низкономерных сетках, на которых он может оставаться длительное время.

Как правило, мы всегда рекомендуем печатникам проверять **Ghost Remover Advance** в их конкретных условиях производства.

Ghost Remover Advance не предназначен для использования в качестве отслаивателя эмульсии. Для этого используйте разбавленный концентрат Stencil Remover Concentrate 1:50 или концентрат Ulano Stripmatic CF.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Шаг 1: Haнесите GHOST REMOVER ADVANCE на сетку

Наденьте перчатки, защитные очки и спецодежду. После печати очистите трафарет от краски с помощью соответствующих растворителей, удалите эмульсию, промойте трафарет водой. После того как высохнет сетка, нанесите **Ghost Remover Advance** на обе стороны с помощью кюветы из нержавеющей стали. Любые остатки **Ghost Remover Advance** должны быть удалены из кюветы, так как они вступают в реакцию с веществами на сетке, и средство будет менее эффективным.

Шаг 2: Подождите пока Ghost Remover Advance вступит в реакцию с загрязнениями на сетке

После нанесения **Ghost Remover Advance** на сетку из полиэстра подождите, пока **Ghost Remover Advance** высохнет на трафарете, как правило, это несколько часов, в особо сложных случаях идеально оставить на ночь.

Шаг 3: Смойте Ghost Remover Advance водой

Наденьте перчатки, защитные очки и спецодежду. Для удаления диазо-пятен или светлых пятен краски смыть **Ghost Remover Advance** с сетки слабым напором воды, а затем с помощью пистолета высокого давления. Чтобы удалить более сильные загрязнения, может потребоваться использование активатора поверх **Ghost Remover Advance**, такого как, например **Actighost Rapid Gel.** Нанесите на обе стороны трафарета, подождите 5 - 10 минут, затем смойте слабым напором воды, после этого продолжите мыть с помощью пистолета высокого давления.

<u>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</u>

Избегайте контакта Ghost Remover Advance с кислотами (например, отслаиватель

Техническая информация



эмульсии).

В связи с окислительным эффектом, определение значения AOX может быть в соответствии с DIN 38409, часть 14.

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Цвет: прозрачно-желтый Форма: вязкая жидкость

рН фактор: 13

Хранение: в оригинальном контейнере, при температуре 20°C – 25°C. Хранить в

прохладном месте, избегайте попадания прямых солнечных лучей.