







ВИДЫ ТКАНЕЙ

Хлопок / Поли коттон смесовые ткани



CETKA

Сетка 32-77Т



РАКЕЛЬ

Средний 65° Shore Прямоугольный ракель



ТРАФАРЕТ

Эмульсия, устойчивая к водным краскам



РЕЖИМ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ

1 минута при 165°C либо 1,5 минуты при 140°C



ЗАГРУЗКА ПИГМЕНТА

до 12% MagnaPrint Eco Pigments



ДОБАВКИ

Гель-замедлитель, Мягчитель TS Conc



ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре при температуре 5-25°C



ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

MSDS предоставляется по запросу



УДАЛЕНИЕ С ФОРМЫ

После печати краска удаляется водой с мягким моющим средством

AQUAFLEX V2

G6654 – Aquaflex V2 White - белая база G6653 – Aquaflex V2 Neutral - прозрачная база

Водосодержащая краска на акриловой основе, предназначенная для печати растровых и полноцветных работ; может использоваться как на светлых, так и на темных полотнах.

Cepus Aquaflex V2 состоит из следующих продуктов:

Aquaflex V2 White — готовая для печати белая кроющая краска. Может быть использована для печати подложки и белого контрастного цвета, а также колероваться пигментами **MagnaPrint® Eco Pigments для** получения пастельных оттенков.

Aquaflex V2 Neutral — готовая для печати прозрачная база. Используется для создания ярких оттенков цветов путём добавления пигментов MagnaPrint® Eco Pigments.

Обе эти базы полностью совместимы между собой и могут быть смешаны в любой пропорции для получения краски определённой яркости и кроющей способности.

Рекомендации:

При печати используются сетки от 32 до 77 нит/см и ракель прямоугольной формы. Печать осуществляется на разогретых печатных столах (70°С). Низкономерные сетки используются для печати подложки и плашечных изображений. Высокономерные сетки применяются для печати тонких линий, мелких деталей и растровых изображений. В случае печати плашек большой площади может понадобиться промежуточная сушка после каждого цвета.

При печати выставляйте зазор 3-4мм. Старайтесь осуществлять печать за один проход ракеля. При необходимости уменьшите скорость движения ракеля и увеличьте давление.

Окончательная полимеризация краски происходит в туннельной сушке при температуре 165° С в течение 1 минуты либо 1,5 минуты при 140° С.

^{*} Вся информация носит рекомендательный характер и предоставляется без гарантии. Она никоим образом не освобождает Вас от тестирования продуктов в отношении их пригодности для решения предполагаемых Вами задач и соответствия Вашим требованиям.