

КРАСКА ДЛЯ ТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ, СЕРИЯ САК

СВОЙСТВА

Быстросохнущая краска на основе специальных смол с глянцевым финишем и хорошей кроющей способностью, предназначена для печати табличек, вывесок и изделий, эксплуатируемых вне помещений. В добавление к этому, краска также подходит для следующий применений:

- рекламные вывески и панели (наружная реклама), подсвечиваемые вывески у этой серии хорошие параметры устойчивости к выцветанию и атмосферостойкости для наружного использования;
- коммерческая графика для оформления витрин;
- этикетки, стикеры;
- бутылочки детские из поликарбоната;
- декорирование верхней части обуви.

ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Трафаретная печать по всем типам гибкого и жесткого ПВХ. Краска также может применяться для печати по другим материалам, таким как полистирол, HIPS, акрил.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- в формуле использованы специальные пигменты, устойчивые к выцветанию. Как следствие, краска имеет отличные параметры устойчивости к выцветанию (7-8 по шкале голубой шерсти);
- краска нетоксичная и соответствует стандарту EN-71 по тяжелым металлам;
- отличная пластичность, адгезия, атмосферостойкость, устойчивость к спиртам и бензину;
- быстросохнущая формула подходит для высоких скоростей печати;
- отличная стабильность на форме идеальна для печати полноцветных изображений;
- тиксотропная формула не протекает через сетку при технических остановках оборудования.

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАФАРЕТНЫМ ФОРМАМ

Трафаретные формы должны быть устойчивы к растворителям. Для изготовления форм могут использоваться сетки в диапазоне от 77 нит/см (рекомендованы для печати плашек большой площади и для лучшей кроющей способности) до 120 нит/см (для печати тонких линий и полутонов).

ПРОЦЕСС ПЕЧАТИ

Перед применением краску следует подготовить: тщательно вымесить и разбавить в соответствии с параметрами печати. Во время печати расстояние между трафаретной рамой и печатным столом (печатный зазор) должно обеспечивать быстрый отскок сетки. Рекомендуется использовать хорошо заточенный ракель твердостью 65-75 Шор.



Сразу же после окончания работы печатные формы и ракели следует очистить от краски при помощи рекомендованных смывок.

РАСХОД И РАЗБАВЛЕНИЕ

65-75м2/кг при печати через сетку 120.34 и уровне разбавления 10-15%.

Разбавитель / замедлитель могут быть добавлены в краску в количестве 10-20% для достижения желаемой вязкости.

СУШКА

Сухим на отлип отпечаток становится по прошествии примерно 5-8 минут, а полностью высохшим – по прошествии 30-45 минут при температуре 25С, после чего отпечатки можно складывать в стопу.

В случае использования конвекционных туннельных сушек с температурой 50-70С, время высыхания отпечатка на отлип может быть сведено к 1-2 мин.

ШВЕТА В СЕРИИ

Основные цвета

CAR 2461 CAR Желтый

CAR 2462 CAR Желто-золотой

CAR 2463 CAR Оранжевый

CAR 2464 CAR Красный

CAR 2465 CAR Бордовый

CAR 2466 CAR Коричневый

САR 2467 САК Циан

CAR 2468 CAR Синий

CAR 2469 CAR Королевский синий

CAR 2470 CAR Маджента

CAR2471 CAR Фиолетовый

CAR 2472 CAR Красный родамин

CAR 2473 CAR Зеленый

CAR 2474 CAR Плотный черный CAR 2475 CAR Кроющий белый

Также в серии присутствуют:

 CAR 2486
 CAR Разбавитель

 CAR 2487
 CAR Замедлитель

Отказ от ответственности: Вся информация, указанная в этом техническом описании, изложена в соответствии с известными нам текущими данными, Некоторая представленная информация и сделанные здесь выводы взяты из источников, отличных от непосредственных данных испытаний самого продукта. Информация в этом сертификате безопасности SDS получена из источников, которые мы считаем надежными. Однако информация предоставляется без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, относительно ее правильности, и она никоим образом не освобождает пользователя от тщательной проверки всех расходных материалов сразу после их получения. Мы оставляем за собой право вносить изменения в состав продукта в ходе технического прогресса или новых разработок.

Рекомендации в данном листе технической информации требуют предварительной проверки и тестирования, так как условия или методы обращения, хранения, использования и утилизации находятся вне нашего контроля и, возможно, за пределами наших знаний. По этой и другим причинам мы не берем на себя ответственность и прямо отказываемся от ответственности за потери, повреждение или расходы, возникающие в результате или какимлибо образом связанные с обработкой, хранением, использованием или утилизацией продукта.

