



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CP4060 SHINING BASE

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CP4060 Shining (глиттерная база) — специально разработана для использования с полиэфирным глиттером и металлизированными пастами и порошками для получения широкого диапазона спецэффектов.

Основные свойства -

- Можно добавлять до 20% глиттера и металликов (в виде пасты или порошка).
- Высокая глянцевость или прозрачность.
- Более низкая температура сушки для обеспечения хорошей полимеризации даже для более толстых слоев, которые могут обладать теплоотражающими свойствами.
- Подходит как для ручной, так и для автоматической печати.
- Отличная эластичность.
- Приятная на ощупь.

Стойкость к стирке – CP 4060SHINING BASE выдерживает минимум 5 х 60°С циклов стирки при правильной полимеризации. CP 4060 SHINING BASE не подлежит химчистке.

Соответствие требованиям — CP 4060 SHINING BASE не содержит фталатов, соответствует стандартам Oekotex и не содержит веществ, вызывающих повышенную озабоченность. Мы, как производитель, в настоящее время не проводим тестирование на соответствие требованиям, и, если пользователю потребуется сертификация, мы рекомендуем ему воспользоваться независимым центром тестирования для проверки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ТИП ТКАНИ – 100% хлопок и некоторые смесовые хлопок/полиэфир.

СЕТКА – от 15 до 43 нитей/см

ТРАФАРЕТ – Диазо-фотополимерная эмульсия, стойкая к растворителям, или капиллярная пленка.

РАКЕЛЬ – Прямоугольный профиль. Жесткость 60 – 90 шор. Одно- или трехслойный.

ДОБАВКИ – в зависимости от используемого глиттера или металлика и его количества может потребоваться уменьшение вязкости, это можно сделать с помощью добавления Curable Reducer (полимеризуемого разбавителя).

ТЕМПЕРАТУРА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СУШКИ / ТОЧКА ПЕРВИЧНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ – Обычно 65° С на предварительно нагретых столах.

ТЕМПЕРАТУРА СУШКИ – 160° С в течение 60 - 90 секунд.

СМЫВКА – Для оборудования используйте биоразлагаемое средство для мытья сита. Утилизируйте неиспользованную краску в соответствии с местным законодательством.

ХРАНЕНИЕ – Избегайте попадания прямых солнечных лучей и поддерживайте температуру в диапазоне от 16° С до 30° С.







O2 Clears and Bases (Прозрачные и Базы)

О2 производит широкий ассортимент прозрачных и баз для удовлетворения запросов клиентов. Уточняйте наличие у вашего дистрибьютора или торгового представителя.

Смотрите отдельные описание на эти краски.

Отказ от ответственности – Не все наши продукты доступны в каждой стране – пожалуйста, уточняйте наличие у нашего представителя.

Данные, представленные в этом листе, основаны на нашем текущем уровне знаний, но не освобождают пользователя от необходимости тщательно проверять товар при получении. Мы оставляем за собой право вносить изменения в зависимости от улучшения продукта и доступности сырья. Рекомендации по использованию не являются гарантией, явной или подразумеваемой, пригодности продукта для определенной цели.