NO	LANGKAH PEKERJAAN	
1	PERSIAPAN PERALATAN KERJA, MATERIAL, DAN PERLENGKAPAN K3 SERTA PELAKSANA PEKERJAAN SEBELUM PEKERJAAN DIMULAI	1
		2
		3
		4
2	MENGINFOKAN KEGIATAN KE RADIO	1
3	PEMADAMAN JARINGAN, PENGECEKAN TEGANGAN DAN MEMASUKKAN GROUNDING DI SELURUH KUBIKEL	1
		2
		з
4	PELAKSANAAN HAR KUBIKEL & PENGUKURAN PENTANAHAN DAN ISOLASI	1
		2
5	PENGECEKAN PERALATAN KERJA, MATERIAL, PERLENGKAPAN K3 & PELAKSANA SETELAH PEKERJAAN SELESAI	1
		2
		з
		4
6	MENGINFOKAN KEGIATAN KE RADIO	1
7	MENGELUARKAN GROUNDING, PENORMALAN JARINGAN DAN PENGECEKAN TEGANGAN	1
		2
		3

POTENSI BAHAYA I PERALATAN KERJA TER MATERIAL TERTIN PERLENGKAPAN K3 TER TIDAK MELENGKAPI SALAH INFO TERSENC LAMPU INDIKATOR 1 GROUNDING KUBIKEL

TERTIMPA/TERJEPIT OLEH MATEF

PERALATAN KERJA TER

MATERIAL TERTIN

PERLENGKAPAN K3 TER

PELAKSANA TEI

SALAH INFO

GROUNDING KUBIKEL

TERSENC

TINGGAL/RUSAK	1
GGAL/RUSAK	2
RTINGGAL/RUSAK	3
BERKAS K2K3	4
RMASI	1
SAT	1
FIDAK BEKERJA	2
_ TIDAK BEKERJA	3
SAT	1
RIAL DAN PERALATAN KERJA	2
TINGGAL/RUSAK	1
GGAL/RUSAK	2
RTINGGAL/RUSAK	3
RTINGGAL	4
RMASI	1
_ TIDAK BEKERJA	1
FIDAK BEKERJA	2
SAT	3

TINDAKAN PENGENDALIAN				
PASTIKAN KELENGKAPAN PERALATAN KERJA, MATERIAL, PERLENGKAPAN K3 & PELAKSANA SAAT PELAKSANAAN SAFETY BRIEFING				
PASTIKAN BERKAS K2K3 SEBELUM SAFETY BRIEFING				
PASTIKAN INFORMASI YANG DISAMPAIKAN TELAH BENAR				
PEMAKAIAN APD				
PENGECEKAN LAMPU INDIKATOR TERLEBIH DAHULU				
PENGECEKAN GROUNDING KUBIKEL TERLEBIH DAHULU				
PEMAKAIAN APD				
PEMAKAIAN APD				
PASTIKAN KELENGKAPAN PERALATAN KERJA, MATERIAL, PERLENGKAPAN K3 & PELAKSANA SEBELUM MENINGGALKAN LOKASI PEKERJAAN				
PASTIKAN INFORMASI YANG DISAMPAIKAN TELAH BENAR				

PENGECEKAN GROUNDING KUBIKEL TERLEBIH DAHULU
PENGECEKAN LAMPU INDIKATOR TERLEBIH DAHULU
PEMAKAIAN APD