Карточка инженера · КСР-024

ГОТОВО К ВЫЕЗДУ · версия 6

Кафе «Угол»
Тула, ул. Советская, 40
Модель C100 · серийный № 119 · код EQ06

Дата визита: — · Подготовлено: 2026-11-12T13:37:27.977+00:00

Симптом со слов клиента · подтверждён диспетчером

Со вчера кофе идёт медленно на C100 №119. Работ перед появлением симптома не было.

Подтверждённые сведения

- Машина: C100, серийный № 119
- Адрес подтверждён: Тула, ул. Советская, 40
- С какого момента поток стал слабым? — Со вчерашнего вечера
- Какие работы были перед этим? — Работ не было

Доступная история

2026-11-08 · Оборудование!A9:H9
Исправлено подключение подачи воды. Узлы не менялись.

Детали и склад получения

Деталь	Кол-во	Склад	Резерв / перевоз
F010 · Фильтр-картридж для воды	1	Тула	Подтверждён

Цель визита

Диагностика
Проверить подачу воды и поток. Фильтр F010 взять для подготовки; необходимость замены определить на осмотре.

Согласование

Оснований по правилу П-9 в доступных данных не обнаружено
Отдельное согласование не записано

Оставшиеся неопределённости

- Причина неисправности определяется инженером на осмотре.
- Причина медленного потока неизвестна. Нужна проверка на месте.

Исходные сообщения и происхождение

Кафе «Угол», новая смена · 2026-11-16T09:30:00+00:00 · Ручной ввод
На C100, s/n 119, со вчера кофе наливается медленно. Работ не было. Проверка через интерфейс 1794490646664.

Сведения из реестра и слова клиента не являются диагнозом. Карточка отражает состояние заявки на момент открытия; перед выездом проверьте актуальную версию.