丰田 U151E, U151F, U250E 阀体修复方案

- 1. 57917E-16K, 次级调压阀修包 *帮助解决:*
- 锁止冲击
- 变扭器锁止/释放故障
- 变扭器烧坏
- 注: 需使用工具 F-57917E-TL16 和 VB-FIX
- 2. 57917E-03K, 锁止柱塞阀套修包 *帮助解决:*
- 变扭器锁止/释放故障
- 变扭器故障码
- 变扭器烧坏
- 3. 57917E-13K, 电磁阀调制阀修包 *帮助解决:*
- 升档冲击/打滑
- 锁止打滑或锁止时引擎转速波动
- 散热器流量过低
- 4. 27741E-06K, B2 控制柱塞阀修包 *帮助解决:*
- B2 制动带/离合器烧坏
- 倒档延迟
- 在手动低速档时引擎制动丧失
- 5. 27741-04K, B1 控制柱塞阀修包 *帮助解决:*
- B1 制动带/离合器烧坏
- 2-3 或 4-3 换档打结(两档同时作用)
- 从1档到4档手动换档冲击
- 6. 27741-01K, 增压阀总成 帮助解决:
- D 档时主油压增压不足
- 倒档油压过高
- 换档疲软

