# **MITSUBIS**

PARTE NO. 41954-02K

**OUEJAS SECUNDARIAS** 

La carga lateral del pistón desgasta el orificio del pistón.

Instalando el Pistón de Sello Doble de Sonnax se puede recuperar los compartimientos del acumulador con orificios desgastados o rayados.

## Pistón del **Acumulador** con Sello Doble


## 41954-02K

1 Piston del Acumulador 1 Sello D-Ring de Viton® 2 Sello-Guia de Teflon®

Nota: Se puede usar en Mitsubishi F4A41/42/51, R4/V4A51, R5/V5A51, F5A51, A5HF1 & A5GF1; 1996-Post.

# Desgaste de los orificios del acumulador

• Engranajes retrasados/temblorosos • Cambios asperos/flojos



## Resumen de Parte Sonnax

El desgaste severo de los orificios del acumulador es muy común en estas unidades. El pistón del acumulador de aluminio anodizado con sello doble, recupererá los compatimientos desgastados y reducirá el desgaste futuro. El pistón es usado con los resortes originales y no require maquinado.

## Características y Beneficios

- No requiere maquinado.
- Recuperará los compartimientos desgastados.
- Re-usa los resortes originales (OEM).
- Reduce el desgaste.





41954-02K Rev:-, 41954-02K-SP 03-11-10