## 丰田/凌志 U140E, U140F, U240E, U241E 阀体修复方案

- 1. 57917E-08K,主调压阀&增压阀 帮助解决:
- 主油压过高或过低
- 换档疲软或换档冲击
- 离合器和制动带失效
- 注: 需要使用工具 57917E-TL8
- 2. 57917E-01K, 增压阀总成 帮助解决:
- D档时主油压增压不足
- 倒档油压过高
- 换档疲软
- 3. 57917E-05K, 离合器控制柱塞阀套 *帮助解决:*
- 离合器失效
- 离合器烧坏
- 换档故障
- 4. 57917E-16K, 次级调压阀修包 *帮助解决:*
- 锁止冲击
- 变扭器锁止/释放故障
- 变扭器烧坏
- 注: 需使用工具 F-57917E-TL16 和VB-FIX
- 5. 57917E-03K, 锁止柱塞阀套修包 *帮助解决:*
- 变扭器锁止/释放故障
- 变扭器故障码
- 变扭器烧坏
- 6. 57917E-13K, 电磁阀调制阀修包 *帮助解决:*
- 升档冲击/打滑
- 锁止打滑或锁止时引擎转速波动
- 散热器流量过低
- 注: 需使用工具 F-57917E-TL13 和 VB-FIX

