



FALLAS EN CADENA

Diagrama de la cadena de fallas

La válvula reguladora del convertidor Sonnax 92835-03K ataca la causa principal de la vibración del convertidor, de las fallas del planetario, y de las restricciones del enfriador.



El control de la aplicación del convertidor sin picos de presión elimina la causa principal de fallas en la cadena.



Fases de la aplicación de convertidor con cuerpo de EMCC.