## VW/AUDI 096, 097, 098, 01M, 01N, 01P

PARTE NO. 119814-01K

## QUEJA

QUEJAS SECUNDARIAS

## Los enfriadores originales no pueden limpiarse o enjuagarse

• Los enfriadores originales pueden fugar

## Causa

El diseño de los enfriadores originales no permite que los desechos sean limpiados o enjuagados. Reutilizarlos puede ser causa de la contaminación del aceite ATF nuevo y reducir el flujo del mismo por taponamiento.

# Corrección

El adaptador Sonnax para enfriador externo elimina el enfriador original tipo aceite-a-agua, permitiendo el uso de un enfriador tipo aceite-a-aire que se adquiere separadamente.

### Kit de Adaptadores para Enfriador de Transmisión Externo

#### 119814-01K

- 2 Adaptador tipo "Lata"
- 2 Puntas barbadas
- 2 Arosellos pequeños
- 2 Arosellos grandes
- 2 Abrazaderas de Acero Inoxidable
- 1 Niple barbado para reparación de manguera

Nota: Enfriador no incluido



Los enfriadores atornillados originales usados en unidades VW/Audi AG4 son conocidos por contaminar el aceite de la transmisión con anticonge-

lante; por su diseño interno hacen imposible que sea posible limpiarlos o enjuagarlos. Reutilizar el enfriador original puede resultar en una contaminación del ATF y provocar altas temperaturas a causa de la reducción del flujo del enfriador. Los adaptadores Sonnax para enfriador externo **119814-01K** permiten que el enfriador aceite-a-agua (OTW) sea eliminado y sea reemplazado por un kit de enfriador externo tipo aceite-a-aire (OTA) comúnmente disponible en el mercado.

#### Características y Beneficios

- Este kit permite un enfriamiento directo por aire del ATF.
- Este kit previene que el anticongelante se fuge hacia el ATF.
- El kit incluye una manguera de 3/8" (10 mm) de diámetro.
- Los adaptadores giran 360° antes de ser apretados.
- El aluminio anodizado resiste la corrosión.
- El kit se sujeta con los tornillos originales del enfriador.

