主要症状 离合器烧毁

其它症状

•换挡不稳定 • 油压换挡适应值过高

原因

1-2 以及 2-3 蓄压器活塞的销孔被磨损。

解决方案

这款增大型的替换蓄压 器销可以恢复活塞孔与 销子之间正确的配合, 使原来的铝活塞得以再 次使用而无需更换。

增大型蓄压 器销&铰刀

84754-51K 4 根蓄压器销



84754-52K 启动修包 10 根蓄压器销 1 把铰刀



索奈克斯零件综述

在 4T65E 中,换挡品质不稳定、油压的换挡适应值过高以及离合器被烧毁等问题的原因,追根寻源都可以追溯到磨损的蓄压器活塞上。蓄压器活塞上的销孔被磨损导致离合器作用油压从这里的磨损处漏入蓄压器油路,从而降低了离合器的作用油压。索奈克斯的这款增大型蓄压器销修包 84754-51K 可以轻松修复磨损的蓄压器活塞,使修理者可以不再需要购买新的活塞而降低了维修成本。

产品特性和优势

- 增大型的蓄压器销可以完全恢复孔与销之间的正确配合。
- 这种替换销由经硬化处理的钢制成,可以稳固地匹配于阀体孔内,防止 了油压从阀体处泄漏。
- 使修理者可以重新使用原来的蓄压器活塞,为修理者提供了一个更耐用 并且成本更低的解决方案。
- 启动修包 84754-52K 包含了 10 根替换销以及一把铰刀,是首次使用时 所需要的。