
# Soluciones de Sonnax para



## las 42-46-47-48RH/RE

#### 1. 12229-01K A904

## Buje y tapon reguladores de presión

Ayuda solcuionar:

- Deslizamiento en reversa
- No hay carga del convertidor cuando estacionado
- Pobre control de presión en la línea

### 2. 22229-01K A727 (solo con tubo de refuerzo); 42-46-47RH/RE (.200" dia.)

**22229-04K** A727 (solo con tubo de refuerzo): 42-46-47RH/RE (.264" dia.)

## Buje y tapon reguladores de presión

Ayuda solucionar:

- Deslizamiento en reversa
- No hay carga del convertidor cuando estacionado
- Pobre control de presión en la línea

#### 3. 22771-14K

## Tapones del orificio del gobernador

Ayuda solucionar:

- Cambio de vaivén 1-2
- Cambios suaves 2-3 y 3-2
- Dificultades de ajustar

#### *4.* **22771-09**

#### Válvula manual

Ayuda solucionar:

- Acoplamientos retrasados
- Fallas del buje del convertidor
- Embrague de avance se pega cuando estacionado

## 5. 22771-03K Estilo original 22771-04K\* Sobremedida

22771-HDK3 Aplicaciones pesadas

#### Válvula de Aceleración

Ayuda solucionar:

- Quejas de cambios
- Zumbido al acelerar
- Zumbido ai accierai

\*Nota: El 22771-04K requiere el kit de herramienta F-22771-TL y el dispositivo VB-FIX.



#### *6.* 22229-03

#### Llave de retroceso neutral

Reemplazan:

• Insuladores rotos, perdidos o dañados

## 7. 22771A-02K Estilo original 22771A-07K\*Sobremedida

## Válvula reguladora de presión controlada por lubricación

Ayuda solucionar:

- Fallas de lubricación
- Acoplamientos retrasados

\*Nota: El 22771A-07K requiere el kit de herramienta F-22771A-TL7 y el dispositivo VB-FIX.



## 8. 22771A-01 Estilo original 22771A-13\* Sobremedida

Válvula interruptora de 4 carretes

Ayuda solucionar:


- Vibración de Lockup
- Sobrecalentamiento del convertidor

\*Nota: El 22771A-13 requiere el kit de herramienta 22771A-TL13.

#### 9. 22771-12K

## Bola retén y buje para el cuerpo de válvulas

Ayuda solucionar:



• Acoplamientos retrasados

Nota: El 22771-12K requiere el kit de herramienta 22771-TL12.

#### 10. 22990-01

Paquete de S

## Retenes del resorte de la válvula de refuerzo

Ayuda solucionar:

- Deslizamiento de la transmisión
- Fuga en 4ta



#### Los Sure Cure kits de Sonnax:

Nuestros kits para restaurar la transmisión tienen los mejores productos en un solo kit para reconstruir una transmisión duradera y confiable.

SC-46/47RHE Para 46-47-48RH/RE

SC-42RHE

Para 42RH/RE

