PARTE NOS. 59947-26K, F-59947-TL26

Queja de cambios 2-3, 3-2

OUEJAS SECUNDARIAS

El desgaste en el orificio cause que la válvula se pegue.

Se elimina que se cuelgue o se pegue la válvula cuando hacen el rimado en el orificio y instalan la válvula de sobremedida, el resorte y los tapones finales. La regulación de la válvula es rectificada cuando se corrigen las fugas por el tapón final.

Válvula de **Descarga B4**

59947-26K

1 Válvula de Descarga

1 Resorte

1 Tapón fínal

F-59947-TL26

1 Rima


1 Guia

1 Guia de Rima



Nota: para mas informacion sobre la tecnicas de la prueba de vacío, vayase a www.sonnax.com, haga click en Technical Information y vaya a las pautas de las instrucciones de la prueba de vacío.

• Neutral 3-2 • Cambios descendentes 3-2 bruscos • Queja de cambios 2-3 • Neutral en 2-3




Caracteristicas y Beneficios

- El resorte recalibrado restaura los cambios a la calidad original.
- Restaura la calidad hidraulica original.
- La válvula anodizada tiene mayor resistencia.
- Soluciona quejas de cambios.
- Salva a las carcasas valiosas.

Necesitan esto si...

La prueba de vacío en los puertos indicados no sostienen 18" o mas.





59947-26K Rev:-, 59947-26K-SP 03-09-10