## Sonnax esta Preparado para la Familia Popular de Mitsubishi

\*Estas soluciones se pueden usar en las Mitsubishi F4A41/42/51, R4/V4A51, R5/V5A51, F5A51, A5HF1 y A5GF1; 1996 y adelante.

> Existen estilos de cuerpos de válvula diferentes. Mas información esta disponible en www.sonnax.com



2. 41954-06K A: Sin Orificio 41954-07K B: Con Orificio

> Válvula v Buje de Control de Presión

Avuda solucionar:

- Cambios erraticos
- Ciclado del RPM durante cambios
- Acoplamientos retrasados

3. 41954-01K Solo Unidades FWD

Válvula Reguladora de Presión en Sobremedida

Ayuda solucionar:

- Alta/baja presión en la línea
- Cambios suaves/bruscos
- Baja presión del convertidor

Nota: Requiere la herramienta F-41954-TL y el dispositivo



## 4. 41954-03K

Válvula y Buje de Control del TCC

Ayuda solucionar:

- Quejas de aplicación del convertidor
- Deslizamiento del RPM
- Ciclado del TCC



Pistón del Acumulador


• Orificios del acumulador desgastados

con dos Sellos

Ayuda solucionar:

Cambios suaves

• Acoplamientos retrasados





Automatic Drive • P.O. Box 440 • Bellows Falls. Vermont 05101-0440 USA 800-843-2600 • 802-463-9722 • F: 802-463-4059 • www.sonnax.com • info@sonnax.com

©2009 Sonnax Industries, Inc.