AXOD y E, AX4S, AX4N, 4F50N

PARTE NOS. 96872-01K, S-96872-TL

QUEJA

QUEJA SECUNDARIA

Causa

Un desgaste severo de la carcaza en el orificio del perno del servo de aplicación debido a las continuas oscilaciones del perno que pueden resultar en embragues quemados, quejas en los cambios y carcazas destruidas.

Corrección

El buje Sonnax es fabricado con aluminio altamente resistente al desgaste, y permite que el casco sea reconstruído para proveer una adecuada tolerancia con el perno de aplicación del servo.

Buje para Orificio del Perno del Servo

96872-01K

1 Buje



S-96872-TL

- 1 Perno Guía
- 1 Guía de Rima
- 2 Rimas
- 1 Mango de Instalación
- 1 Guía de Herramienta de Instalación
- 1 Broca
- 2 Arosellos



Nota: Kits de Herramientas especiales han sido diseñados específicamente para dar servicio a orificios de perno de servos, y deben

ser utilizados en conjunto con el Dispositivo de Rimado del orificio del Perno del Servo, SERVO-FIX. Los números de parte de estos kits de herramientas especialmente diseñados vendrán con una "S" para distinguirlos de los tradicionales kits de herramientas Sonnax que pueden ser usados con herramientas estandards.

Banda de la Sobremarcha Quemada, Cambio Brusco de 3ra. a 4ta.

• Desgaste en el orificio del perno del servo de la sobremarcha



Características y Beneficios

Mango de Instalación

• La guía y la rima se alínean con el centro del orificio del perno, no con el orificio del pistón del servo.

de Instalación

- Bujes de aluminio altamente resistentes al desgaste reconstruyen orificios de carcazas.
- Permite recuperar costosos cascos.

