096, 097, 098, 01M, 01N, 01P

PARTE NO. 119940-23

QUEJA

Perdida o rotura de la varilla operativa

Causa

Muchas veces se pierde o se rompe la varilla operativa de la válvula manual.


Corrección

Sonnax ha fabricado una varilla de la válvula manual para poder salvar a los cascos tan costosos.

Varilla de la Válvula Manual

119940-23

1 Varilla de la Válvula Manual



Resumen de la Parte

Muchas veces durante la revisión se pierde o se rompe la varilla operativa que conecta el eje selector a la válvula manual. Este repuesto directo esta hecho de un cable de acero endurecido para asegurar que se retenga la geometría apropiada y se sálvan los cascos.

Caracteristicas y Beneficios

- Un cable de acero endurecido mantiene la geometría apropiada.
- Se reemplazan las varillas perdidas o rotas.

