福特 CD4E, 马自达 LA4A-EL

主要症状

各种换档故障

其它症状

• 制动带烧坏 • 离合器鼓过热

原因

蓄压器孔被磨损以及蓄 压器活塞卡滞。

解决方案

用这个带 O 形油封的 蓄压器活塞和弹簧修包 可以防止已磨损的阀体 在蓄压器处产生漏油。

带 0 形油封 的蓄压器活 塞和弹簧修 包

73840-24

(2-4 离合器)

73840-LR


(低速/倒档活塞)

73840-FWD

(前进档活塞)

以上每个修包都有:

- 1个蓄压器活塞 2个Viton®O形圈 改进的弹簧
- 1个铆钉



索奈克斯零件综述

CD4E 变速箱会出现入档冲击、换档疲软或冲击(尤其是 1-2 换档)等故障现象。磨损或不圆的蓄压器孔或蓄压器活塞卡滞于孔内会产生这些故障。索奈克斯现在提供了一款 2-4 蓄压器活塞修包 73840-24、一款低速/倒档蓄压器活塞修包 73840-FWD。

产品特性和优势

- 硬阳极电镀的铝制活塞配有2个O形油封以防止漏油。
- 活塞形状已经过特殊改进因而它们不会在原先阀孔磨损处被卡滞。
- 修包中的弹簧已经改进,能与改进活塞相匹配。
- 有2-4, 低速/倒档和前进档蓄压器相匹配的修包。

与单个蓄压器相关联的常见故障现象有:

2档冲击 = 2-4蓄压器

倒档冲击 = 低速/倒档蓄压器

入D档冲击 = 前进档蓄压器