Pidieron Soluciones para la U151E/F,

U250E Ahora Sonnax las Fabrica

1. 57917E-19K* 3 Localidades

Kit de Pistón del Acumulador

Avuda Solucionar:

- Engranes retrasados
- Deslizamiento de engranajes de avance
- Embragues quemados

2. 57917E-16K*



Válvula Reguladora Secundaria de Presión (Sobremedida) REQUIERE

Ayuda Solucionar:

- Quejas de Lockup
- Convertidores quemados
- Quejas de la aplicación del convertidor

Nota: Requiere la herramienta F-57917E-TL16 y el dispositivo VB-FIX.


3. 57917E-03K*

Válvula y Buje de Émbolo de Control de Lockup

Ayuda Solucionar:

- Códigos del convertidor
- Convertidor quemado
- Quejas de aplicación del TCC

4. 27741-13K



Ayuda Solucionar:

- Cambios ascendentes bruscos
- Deslizamiento del TCC o ciclado del RPM
- Bajo fluido del enfriador

Nota: Requiere la herramienta F-27741-TL13 y el dispositivo VB-FIX.

5. 27741-06K

Émbolo de control de la aplicación B2

Ayuda Solucionar:

- Embrague B2 quemado
- Marcha atras retrasado



6. 27741-04K

Émbolo de Control de la Aplicación B1

Ayuda Solucionar:

- Embrague B1 quemado
- Cambios bruscos 1 hasta 4
- Cambios 2-3, 4-3 trabados

7. 27741-01K

Válvula de Refuerzo

Ayuda Solucionar:

- Incremento insufficiente en la línea cuando en rango de conducir
- Presiones de reversa muy altas
- Cambios suaves

27741-08K

Válvula Reguladora y Válvula de Refuerzo (Sobremedida)

Ayuda Solucionar:

- Baja/alta presión en la línea
- Cambios bruscos/suaves
- Fallas del embrague o de las bandas

Nota: Requiere la herramienta 57917E-TL8. Esta misma herramienta se usa para instalar la válvula 57917E-08K para la Toyota U140E/F, U240E & U241E.



s información esta disponible en www.sonnax.com

*Nota: Estas válvulas tambien trabajan en los cuerpos de válvula de Toyota U140E/F, U240E v U241E.



Automatic Drive • P.O. Box 440 • Bellows Falls, Vermont 05101-0440 USA 800-843-2600 • 802-463-9722 • F: 802-463-4059 • www.sonnax.com • info@sonnax.com