# Sonnax-El Primero a Traer las

# Soluciones para la TF-60SN\*

1. 15741-14K\*\*

Cinco Localidades

### Kit de Pistón del Acumulador

Avuda Solucionar:

- Engranaje retrasado
- Patinaje en los cambios de avance
- Embragues/Bandas quemadas
- 2. 15741-18K



### Kit de Solenoide Modulador de la Válvula

Avuda Solucionar:

- DTCs por el tiempo excesivo en los cambios o RPM del motor
- Patinaje o golpeteo en el encendido
- Patinaje de la 4, 5, ó 6to cambio en velocidad constante

3. 15741-29K\*\*



### Kit de Válvula de Control del Enlace del Embraque

Ayuda Solucionar:

- RPM irregulares en crucero o en aceleración ligera
- Cambios descendentes asperos
- Fluido sobrecalentado

4. 15741-41



### Válvula Manual Sobremedida

Ayuda Solucionar:

- Presión en la línea reducida
- Engranaje y reversa retrasados

5. **15741-08K** 



Kit de Válvula de Control del Embraque K3

6. **15741-05K** 



Kit de Válvula de Control del Embrague K2

7. 15741-25K\*\*




Kit de Válvula de Control del Embrague K1

Los kits K1, K2, & K3... Ayuda Solucionar:

- Chasquidos en los cambios ascendentes o cambios descendentes trabados
- Exceso de traslape o deterioro del embrague
- Presión fuera de lós códigos de rango





8. 15741-22K



### Kit de Válvula de Control del Freno B1

Ayuda Solucionar:

- Cambios asperos descendentes
- Chasquido en cambios ascendentes 1-2, 2-3 y 5-6
- Cambios descendentes endurecidos 3-2, 2-1 y 6-5

### 9. **15741-11K**



### Kit de Válvula Reguladora Secundaria

Ayuda Solucionar:

- Sobrecalentamiento del fluido, cojinete y convertidor
- Engranaje de la reversa aspero
- TCC erratico/patinaje

### 10.15741-01K



## Regulador de la Presión Principal y Ensamble de Refuerzo

Ayuda Solucionar:

- Exceso de presión en reversa
- Sobrecalentamiento del fluido y de la cubierta del convertidor
- Falla del cojinete

11. **15741-35K\*\*** 15741-36K\*\*

5 Chico, 9mm

5 Grande, 11mm

# Kit de Tapón Final

Ayuda Solucionar:

• Quejas de los cambios asocidas con perdida de presión del circuito


Nota: Ajusta sitios múltiples.



800-843-2600 • 802-463-9722 • F: 802-463-4059 • www.sonnax.com • info@sonnax.com

\*\*Nota: Estos Kits tambien aiustan TF80/81SC. Para una lista completa de aplicaciones vea nuestra página web www.sonnax.com.





Cuerpo de Válvulas Inferior