PARTE NOS. 85755-01, 85755-02, F-85755-TL1, F-85755-TL2

QUEJA

QUEJAS SECUNDARIAS

Causa

Juego excesivo de la válvula en el orifico debido al daño y desgaste.

Corrección

Las válvulas de Sonnax en sobremedida y las rimas restauran el juego correcto entre la válvula y el orificio, manteniendo el circuito y previniendo el desgaste futuro.

Válvulas Reguladoras de Presión en Sobremedida

85755-01

Cuerpo de válvulas anterior (E17)

85755-02

Cuerpo de válvulas posterior (E18.2)

Cada kit contiene

1 Válvula Reguladora de Presión en sobremedida



F-85755-TL1

Cuerpo de válvulas anterior (E17)

F-85755-TL2

Cuerpo de válvulas posterior (E18.2)


Cada kit incluye el siguiente

- 1 Rima
- 1 Guiá
- 1 Perno de Guía

Nota: Existen dos tipos de cuerpos de válvulas ZF5HP19 diferentes. Versión 1, el E17, tiene la válvula con 4 carretes, y el sensor de velocidad esta situado encima del cuerpo de válvulas. La versión 1 se usa solo en las unidades Audi y VW. La versión 2, E18.2, tiene la válvula con 5 carretes, y el sensor de velocidad esta situado en la carcasa de la transmisión. Version 2 se usa en las unidades Audi, VW y BMW.

Falta de reversa, rotura del embrague B, pobre calidad de cambios

• Presión érratica • Presiones bajas o altas en la línea



Características y Beneficios

- Las válvulas en sobremedida tienen ranuras anulares para poder soportar la válvula y reducir la posibilidad de desgaste.
- Se salvan los cuerpos de válvulas.
- Se recupera el gasto de las herramientas en solo unos pocos trabajos.

