PARTE NOS. 34994-18K, F-34994-TL18

OUEJAS SECUNDARIAS

La válvula de aplicación del regulador del TCC desgasta el aluminio del diámetro interior del orificio, causando perdida de la presión del aceite del convertidor.

La válvula de anodizado endurecidó con carrete alargado y ranuras anulares en la superficie, combinado con una cubierta de aleación de aluminio altamente resistente al desgaste previene el desgaste del díametro interior del orificio, aumentando la estabilidad y durabilidad y restaura el control hidráulico apropiado.

Kit de Buje y Válvula Reguladora del TCC

34994-18K

- 1 Válvula Reguladora del TCC
- 1 Buje de la Válvula Reguladora
- 2 Resortes
- 1 Pasador de retención

F-34994-TL18

1 Rima

1 Adaptador para Rima

1 Pasador Guía




Tambien Disponible:

34994-01K

- 1 Válvula Reguladora del TCC
- 1 Sellador de Ranuras
- 2 Resortes

Vibración del convertidor, Convertidores quemados

• Problemas en la aplicacion/liberación del TCC • Códigos de patinaje del convertidor



Resumen de Parte Sonnax

Algunos vehículos con una transmisión 4L80-E pueden exhibir los siguientes problemas: vibración en el convertidor, convertidores quemados, no aplicación del embrague del TCC, y/o código 68/39 o P1870/P0741. Seguido estas quejas pueden ser causadas por la osilación del acero de la válvula reguladora del TCC que a desgastado el aluminio del díametro interior, resultando en la perdida de presión del aceite del convertidor aplicado. Sonnax ofrece este kit de válvula y buje 34994-18K para reparar díametros internos que no se pueden restaurar con un sello de teflon, use la versión 34994-01K.

Carateristicas y Beneficios

- La válvula de aluminio anodizado endurecido y el buje de aluminio altamente resistente al desgaste previene un desgaste mayor.
- El carrete de la válvula que descanza al final del resorte ha sido alargado para proveer mayor superficie de contacto entre el díametro interno y la válvula, de ese modo previene las futuras fugas.
- El resorte más pesado da la sensación de un seguro como el original. Un resorte mas ligero provee un seguro más firme y más apto para las aplicaciones.
- El carrete de la válvula tiene ranuras anulares para ayudar a centrar la válvula en el orificio.
- El buje de aluminio provee significativamente mayor área de contacto y soporte con la válvula para prevenirlas las fugas y el desgaste.

Usted necesitará esto si...

El desgaste es excesivo en area de contacto del sellado.

