# Le escuchamos

Jumplim

Ahora Sonnax ofrece 6 soluciones nuevas y innovadoras para la familia de cuerpos de válvulas Aisin Warner. Todas han sido diseñadas para ayudarle salvar a estos cuerpos de válvulas tan costosos.

# **Las Aisin Warner 55-50SN**

se encuentran en vehiculos numerosos fabricados por GM, Nissan, Saab, Saturn y Volvo.

Ahora Sonnax le da a usted la oportunidad de reparar esas unidades tan populares.

## 59947-12K

Válvula reguladora de presión (sobremedida) y válvula de refuerzo

#### Ayuda solucionar:

- Acoplamientos retrasados
- Avance brusco
- Deslizamiento de TCC


#### F-59947-TL12\*

Kit de herramienta

\*Se requiere el VB-FIX















## 59947-07K

Válvula principal de refuerzo con buje

No se requiere si se usa el 59947-12K

#### Avuda solucionar:

- Deslizamiento en avance
- Cambios flojos



Automatic Drive • P.O. Box 440 • Bellows Falls, Vermont 05101-0440 USA 800-843-2600 • 802-463-9722 • F: 802-463-4059 • www.sonnax.com • info@sonnax.com

©2008 Sonnax Industries, Inc.



## 59947-09K

Cápsula de la válvula moduladora del solenoide

#### Ayuda solucionar:

- Deslizamiento de TCC
- Baja presión SLT
- Acoplamientos retrasados

#### 59947-05K

Válvula y buje relevador del solenoide

#### Avuda solucionar:

- No aplicación del TCC
- Baja presión de aceite modulador del solenoide

#### 59947-01K

Válvula y buje de control de relevos de lockup

#### Ayuda solucionar:

- Falta de aplicación de TCC
- Ciclado de TCC

### 59947-03K

Válvula y buje control de lockup

#### Avuda solucionar:

- Deslizamiento excesivo de TCC
- Cambios bruscos

Mas información esta

disponible en la página

www.sonnax.com.