# Sonnax tiene los repuestos para la 5L40E

Reparen estos problemas comunes donde sucedan

# 1. 55211-08K



Válvula Reguladora y Buje de Presión

#### Ayuda Solucionar:

- Presión baja
- Orificio de la válvula reguladora de presión gastado
- Códigos de la relación de engranajes


Nota: Requiere el kit de herramienta 55211-TL8

## 2. **55209-01K**

Válvula de Refuerzo con Arandela Separadora

#### Ayuda Solucionar:

- Incremento pobre en la línea
- Alta presión en marcha atrás
- Golpe en cambio ascendente



Cuerpo de válvulas

de control trasero



## Ayuda Solucionar:



3. **55211-11K** 



Nota: Require el kit de herramientas F-55211-TL y el dispositivo VB-FIX.

## 4. 55211-04K





- Sobrecalentamiento del

## 5. 55211-01K

## Válvula v Buje AFL

## Ayuda Solucionar:


- Baja presión en la línea
- Pérdida de 4ta/5ta
- Códigos de deslizamiento

Nota: Require el kit de herramientas F-55211-TL y el dispositivo VB-FIX.






Automatic Drive • P.O. Box 440 • Bellows Falls, Vermont 05101-0440 USA 800-843-2600 • 802-463-9722 • F: 802-463-4059 • www.sonnax.com • info@sonnax.com









- Deslizamiento del TCC
- convertidor/transmisión

Nota: Require el kit de herramientas F-55211-TL4 y el dispositivo VB-FIX











