ผลทดสอบ MO 1 รอบ

สรุปย่อ
ตอบประเด็น 2.6 (Action List 26 ต.ค.)

เราทดสอบวงจรใบสั่งผลิต (MO) ครบ 1 รอบ: Import BOQ → ใบเสนอราคา → MO ตัด FG ×2 → ส่งของ พร้อมนับสต็อกก่อนและหลังทุกขั้น ผลคือ **สต็อกตัดถูกต้องและ FG เข้าคลังครบ ไม่พบกรณี "ตัดสต็อกแล้วสินค้าไม่เข้าคลัง"** เราจึงขอข้อมูลเพิ่มจากเคสที่คุณไบค์พบ

[01]

สิ่งที่ทดสอบ

ขั้นตอน	เอกสารที่เกิดขึ้น
1. Import BOQ จากไฟล์ตัวอย่างโรงแรม	BOQ1116 · 3 รายการ (พื้นล็อบบี้ NERO 9 ตร.ม. · ค่าขนส่งและติดตั้ง · ผนังลิฟต์ SHANDONG BLACK 14.4 ตร.ม.)
2. สร้างใบเสนอราคา แล้ว Confirm	S01606 · ระบบสร้างใบสั่งผลิต FG 2 ใบ และใบส่งของ 1 ใบให้อัตโนมัติ

ขั้นตอน	เอกสารที่เกิดขึ้น
3. ผลิต FG ทีละใบ (ย้ายไปสถานีตัด → Confirm → ผลิต FG เสร็จ)	EG01/STFG/00400 (NERO) และ EG01/STFG/00401 (SHANDONG BLACK)
4. ส่งของ	EG01/OUT/00680 (Validate)

ทดสอบบนระบบทดสอบ eg-tst โดยผู้ใช้ emgdemo ผ่านหน้าจอจริง · ขนาดทั้งหมดเป็น ซม. ตามที่ตกลง

[02]

สต็อกก่อนและหลังแต่ละขั้น (ใบสั่งผลิต 00400 NERO)

ขั้นตอน	Slab พร้อมขาย (แผ่น)	Slab ที่สถานีตัด (แผ่น)	FG ในคลัง (ตร.ม.)
ก่อนเริ่ม	102	0	0
หลังย้ายไปสถานีตัด	99	3	0
หลัง Confirm	99	3 (จอง 3)	0
หลังผลิต FG เสร็จ	99	0	9.00 (จอง)
หลังส่งของ	99	0	0

Slab พร้อมขาย = Stone Available · Slab ที่สถานีตัด = Stone Production · FG ในคลัง = Stone FG

[03]

สรุปทั้ง 2 ใบสั่งผลิต

ใบสั่งผลิต	Slab ที่ตัดออก	FG ที่ได้	FG ค้างหลังส่งของ
00400 · NERO **ขนาด 50 × 90 × 2 ซม.**	3 แผ่น (102 → 99)	9.00 ตร.ม. = 20 ชิ้น	0
00401 · SHANDONG BLACK **ขนาด 60 × 120 × 2 ซม.**	4 แผ่น (507 → 503)	14.40 ตร.ม. = 20 ชิ้น	0

[04]

ผลที่ได้

จุดตรวจ	ผล
Slab ถูกตัดออกจากสต็อกครบตามที่ใช้จริง	**ผ่าน** 3 แผ่น และ 4 แผ่น ตรงกับแท็บ Components ของใบสั่งผลิต
FG เข้าคลัง Stone FG หลังกด "ผลิต FG เสร็จ"	**ผ่าน** เข้าครบทั้ง 9.00 และ 14.40 ตร.ม. ในทันที
FG ตรงกับที่สั่ง (ขนาด ความหนา จำนวนชิ้น)	**ผ่าน** ตรงตามใบเสนอราคาทั้ง 2 ใบ
ส่งของแล้วสต็อก FG ลดตรง	**ผ่าน** กลับเป็น 0 ทั้ง 2 รายการ

[05]

คำถามถึงคุณ

เคส "ตัดสต็อกแล้วสินค้าไม่เข้าคลัง" ที่คุณไบค์พบ
รอบนี้ไม่เจอปัญหา ขอรบกวนช่วยบอก 3 อย่างเพื่อให้เราทดสอบซ้ำได้ตรงเคส: (1) เลขที่ใบสั่งผลิต (MO) (2) เป็นใบตัด Slab จาก Block, ตัด FG หรือประกอบตาม Cutting Plan (3) กดปิดงานจากปุ่มไหน หน้าจอไหน (หน้า MO หรือหน้าจอแท็บเล็ตโรงงาน)

ที่ยังไม่ได้ทดสอบ: ใบสั่งผลิตตัด Slab จาก Block, การนำเข้า Cut List เข้าใบเสนอราคา, การส่งของบางส่วน และปิดงานจากหน้าจอแท็บเล็ตโรงงาน — จะทดสอบเพิ่มเมื่อได้ข้อมูลจากคุณ