Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого Институт машиностроения, материалов и транспорта Высшая школа автоматизации и робототехники

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: объектно-ориентированное программирование Тема: разработка программы для управления манипулятором «OmegaMan»

Выполнил	
Студент группы 3331506/00401	В. О. Малыхи
Преподаватель.	М. С. Ананьевски
	и » 2023 г

Санкт-Петербург 2023 Цель работы — разработать программное обеспечение для роботаманипулятора OmegaMan компании OmegaBot.

В данной части курсовой работы были разработаны классы для калибровки и расчета геометрических характеристик.

Выполнение работы

Манипулятор OmegaMan имеет 4 вращательные кинематические пары, каждая кинематическая пара имеет свои ограничения, которые задаются в следующем диапазоне: $0-1023~(0-5\pi/3)$. Ограничения записаны в файле Arduino/Config.h. Согласно описанию манипулятора, схват выдержит нагрузку массой 100г.

Платформа OpenCM9.04 моно программировать в ArduinoIDE. Наша программа в ArduinoIDE разделена на несколько файлов : Arduino.ino – основной файл, в котором описываются функции setup() и loop(); Config.h здесь описаны все константы, необходимые для корректной работы программы; Connection.h – содержит протокол для общения с ПК через Joint.h расчета терминал; модуль геометрических характеристик манипулятора; Servo.h модуль взаимодействия сервоприводами Calibration.h манипулятора. Модуль содержит экспериментальные возможности для калибровки манипулятора.

Разработанные классы:

- 1) Класс Joint.h используется для расчета геометрических характеристик.
 - 2) Класс Calibration.h используется для калибровки.

Текст кода приведён в приложении.

Класс Joint.h

```
Существующие объекты:
joint1
joint2
joint3
joint4

Методы:
obj.get_radians() – обновляет значения углов в радианах;
obj.get_x() – возвращает координату х данного соединения;
obj.get_y() – возвращает координату у данного соединения;
obj.get z() м возвращает координату z данного соединения;
```

obj.get_coordinates() – выводит в Serial Port значения всех координат звена.

Ось X манипулятора направлена от контроллера в сторону основания манипулятора. Оси Y и Z направлены так, что образуется правая тройка векторов, причем ось Y лежит в горизонтальной плоскости.

Погрешность – 5 мм.

Класс Calibration.h

Методы:

obj.calibration_min(Servo servo) – Задаёт значения крайних положений, основываясь на текущем моменте на двигателе;

obj.calibration_max(Servo servo) – Задаёт значения крайних положений, основываясь на текущем моменте на двигателе;

obj.calibration_setup() – Производит полную калибровку манипулятора;

Список литературы

- 1. Руководство по эксплуатации OmegaMan.mini v1.5;
- 2. Бьёрн Страуструп Язык программирования С++ (четвёртое издание), 2013;
- 3. А.Н. Евграфов, М.З. Коловский, Г.Н. Петров Теория механизмов и машин, 2020;
- 4. Компания Omegabot //Главная страница: [Электронный ресурс]. URL: https://omegabot.ru/ (дата обращения 01.05.23);
- 5. C and C++ reference // Main page: [Электронный ресурс]. URL: https://en.cppreference.com/w/ (дата обращения 01.05.23);
- 6. Repository with files for course work "Manipulator": [Электронный ресурс] // https://github.com/artem-kondratew/Manipulator.git (дата обращения 01.05.23).

Приложение

Joint.h

```
#ifndef Joint h
#define Joint_h
#include <cstdint>
#include <cmath>
#include "Servo.h"
// Lengths of links in mm
#define X0 -30
#define Z0 87
#define LEN1 94.4
#define LEN2 150
#define LEN3 150
#define LEN4 141
class Joint {
private:
   uint8 t DXL ID;
   // Coordinates in mm
    int16 t x;
    int16_t y;
    int16_t z;
    int16_t q0;
    int16_t q1;
    int16_t q2;
    double q0 rad;
    double q1 rad;
    double q2_rad;
```

public:

```
Joint(uint8 t DXL ID);
    ~Joint() = default;
    void get_radians();
    int16 t get x();
    int16_t get_y();
    int16_t get_z();
    void get coordinates();
};
Joint::Joint(uint8 t DXL ID) {
    DXL_ID = _DXL_ID;
}
void Joint::get radians() {
    //q0 = map(servol.get angle(), 0, 1023, 30, 330) - 180;
    //q1 = map(servo2.get angle(), 0, 1023, 30, 330) - 90;
   //q2 = map(servo3.get angle(), 0, 1023, 330, 30) - 232;
   q0_rad = (map(servol.get_angle(), 0, 1023, 30, 330) - 180) /
   180.0 * PI;
   q1_rad = (map(servo2.get_angle(), 0, 1023, 30, 330) - 90) /
   180.0 * PI;
   q2 \text{ rad} = (map(servo3.get angle(), 0, 1023, 30, 330) - 128) /
   180.0 * PI;
}
int16_t Joint::get_x() {
    get radians();
    switch (DXL ID) {
        case 1: {
            x = X0 * cos(q0_rad);
            break;
        }
```

```
case 2: {
            x = (X0 + LEN2 * cos(q1 rad)) * cos(q0 rad);
           break;
        }
        case 3: {
            x = (X0 + LEN2 * cos(q1_rad) + LEN3 * cos(q2_rad)) *
   cos(q0 rad);
           break;
        }
        case 4: {
            x = (X0 + LEN2 * cos(q1 rad) + LEN3 * cos(q2 rad) +
   LEN4) * cos(q0_rad);
           break;
        }
        default:
            Serial.print("Wrong DXL_ID!");
           break;
    }
   return x;
}
int16_t Joint::get_y() {
   get_radians();
    switch (DXL ID) {
        case 1: {
           y = X0 * sin(q0_rad);
           break;
        }
        case 2: {
            y = (X0 + LEN2 * cos(q1 rad)) * sin(q0 rad);
           break;
        }
        case 3: {
```

```
y = (X0 + LEN2 * cos(q1_rad) + LEN3 * cos(q2_rad)) *
   sin(q0 rad);
            break;
        }
        case 4: {
            y = (X0 + LEN2 * cos(q1_rad) + LEN3 * cos(q2_rad) +
   LEN4) * sin(q0 rad);
           break;
       }
    }
   return y;
}
int16_t Joint::get_z() {
   get_radians();
   switch (DXL_ID) {
        case DXL_ID1: {
           z = Z0;
           break;
        }
        case 2: {
            z = Z0 + LEN2 * sin(q1_rad);
           break;
        }
        case 3: {
            z = Z0 + LEN2 * sin(q1_rad) + LEN3 * sin(q2_rad);
           break;
        }
        case 4: {
            z = Z0 + LEN2 * sin(q1_rad) + LEN3 * sin(q2_rad) - 17;
            break;
        }
        default:
            Serial.print("Wrong DXL ID!");
```

```
break:
    }
    return z;
}
void Joint::get coordinates() {
    //Serial.print("Angle q0: ");
    //Serial.print(q0); Serial.print(" "); Serial.print(q0 rad);
   Serial.print(" "); Serial.println(servol.get angle());
    //Serial.print("Angle q1: ");
   //Serial.print(q1); Serial.print(" "); Serial.print(q1 rad);
   Serial.print(" "); Serial.println(servo2.get_angle());
    //Serial.print("Angle q2: ");
   //Serial.print(q2); Serial.print(" "); Serial.print(q2_rad);
   Serial.print(" "); Serial.println(servo3.get_angle());
    Serial.print("Coordinate x: ");
    Serial.println(get x());
    Serial.print("Coordinate y: ");
    Serial.println(get y());
    Serial.print("Coordinate z: ");
    Serial.println(get z());
    Serial.println();
}
Joint joint1(DXL ID1);
Joint joint2(DXL ID2);
Joint joint3(DXL ID3);
Joint joint4(DXL ID4);
#undef X0
#undef Z0
```

```
#undef LEN1
#undef LEN2
#undef LEN3
#undef LEN4
#endif
                           Calibration.h
#ifndef Calibration h
#define Calibration h
#include "Servo.h"
class Calibration {
protected:
    static void calibration_min(Servo servo);
    static void calibration max(Servo servo);
public:
    static void calibration setup();
};
void Calibration::calibration max(Servo servo) {
    uint16 t servo max angle = 512;
    servo.set speed(100);
    while (true) {
        Serial.println(servo.get_load()); // DEBUG
        Serial.println(servo max_angle);
        Serial.println(servo.get angle());
        Serial.println(" ");
        servo.set angle(servo max angle);
```

```
delay(100);
        if (servo.is moving() == 0) servo max angle += 50;
        else if (servo.get load() > 670) {
            servo max angle -= 50;
            servo.set angle(servo max angle);
            break;
        }
    }
    servo.set max angle(servo max angle);
    Serial.println(" ");
    Serial.println(servo max angle);
}
void Calibration::calibration min(Servo servo) {
    uint16 t servo min angle = 512;
    servo.set speed(100);
    while (true) {
        Serial.println(servo.get load()); // DEBUG
        Serial.println(servo min angle);
        Serial.println(servo.get angle());
        Serial.println(" ");
        servo.set angle(servo min angle);
        delay(100);
        if (servo.is_moving() == 0) servo_min_angle -= 50;
        else if (servo.get load() > 670) {
            servo min angle += 50;
            servo.set angle(servo min angle);
            break;
        }
    }
```

```
servo.set_min_angle(servo_min_angle);

Serial.println(" ");
Serial.println(servo_min_angle);

void Calibration::calibration_setup() {
    calibration_max(servo2);
    calibration_min(servo2);
    servo2.set_angle((servo2.get_min_angle() servo2.get_max_angle()) / 2);
    delay(2000);
    calibration_max(servo3);
    calibration_min(servo3);
}
```

#endif