# Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Институт машиностроения, материалов и транспорта

# КУРСОВАЯ РАБОТА

Дисциплина: «Объектно-ориентрованное программирование» Тема: «Разработка программы для управления плоттером на Python с графическим интерфейсом» Выполнил студент группы 3331506/80401 Кунгурцев Е.В. Руководитель Ананьевский М.С. «\_\_»\_\_\_\_2025 г

# Оглавление

1. Введение	3
2. Использованные функции	
3. Возможности программы	
4. Пример использования	
5. Конструкция станка	
6. Вывод	
7. Список литературы	
8. Приложения	10

# 1. Введение

Целью курсовой работы являлась разработка программы для управления плоттером с использованием Arduino и библиотеки grbl, интерпретирующей G-код.

Программа реализована на Python с применением библиотеки PyQt6 для создания графического интерфейса при помощи Qt designer.

Дополнительно выполнена сборка проекта в исполняемый файл для удобства использования на компьютерах без установленного Python.

#### Ключевые задачи:

- Реализация взаимодействия с плоттером через СОМ-порт.
- Создание интерфейса для ручного и автоматического управления.
- Создание и обработка G-кода, создание рисунков из векторного изображения на бумаге

## 2. Использованные функции

## Библиотеки и инструменты

- PyQt6 (виджеты, сигналы, таймер)
- Qt Designer: Разработка интерфейса (см. приложение файл Plotter.ui).
- Библиотека Serial для работы с последовательным портом для отправки команд и чтения ответов.
- QTimer: Асинхронная обработка отправки G-кода и чтения данных.
- PyInstaller: Сборка проекта в EXE-файл.

## 2. Основные функции программы

- **Класс** PlotterControl:
  - о Управление подключением/отключением СОМ-порта.
  - Отправка команд движения по осям X/Y.
  - о Контроль положения пера
  - о Обработка очереди G-кода из файла с поддержкой паузы и остановки.
  - о Обновление текущих координат и состояния пера в интерфейсе.

# • Интерфейс:

- ∘ Кнопки для ручного перемещения (↔ № и др.).
- о Поля ввода шага перемещения и скорости (step\_size\_xy, feed\_rate).
- о Отображение лога работы и загруженного G-кода.
- Меню для выбора файла с G-кодом.

## 3. Возможности программы

### 1. Подключение к устройству:

- о Автоматическое обнаружение доступных СОМ-портов.
- о Установка скорости передачи данных

## 2. Ручное управление:

- о Перемещение по осям
- о Выбор шага и скорости
- о Сброс текущих координат в ноль
- о Поднятие/опускание пера

#### 3. Работа с G-кодом:

- 。 Загрузка файлов. gcode или .txt.
- о Построчное выполнение кода
- о Пауза и аварийная остановка выполнения


# 4. Визуализация:

- о Отображение текущих координат х, у, состояния пера.
- о Логирование команд и ответов устройства в консоли.


### 4. Пример использования

## Проверка точности станка:

Для проверки был нарисован прямоугольник 50\*30:



Получился следующий рисунок:





Измеренная штангенциркулем погрешность получилась менее толщины ручки (0,4 мм), размеры прямоугольника по середине линии 50.2\*29.9 мм, неровности в углах связаны с проблематичностью закрепления ручки и неровностями стола.

Собственная погрешность станка в каждой из осей порядка 0,04 - 0,08 мм (измерена между конструктивными частями станка). Таким образом, после модификации способа закрепления ручки возможно получить достаточную точность рисунка.

# 5. Конструкция станка

Фото конструкции станка в 2 проекциях:





# 6. Вывод

Программа успешно решает поставленные задачи:

- Обеспечивает полный контроль над плоттером через СОМ-порт.
- Предоставляет интерфейс для ручного и автоматического управления.
- Поддерживает обработку ошибок

# Варианты доработки:

• Добавление предпросмотра траектории G-кода.

# 7. Список литературы

- 1. **Ikae.** MI-GRBL-Z-AXIS-Servo-Controller [Электронный ресурс]. URL: <a href="https://github.com/ikae/MI-GRBL-Z-AXIS-Servo-Controller">https://github.com/ikae/MI-GRBL-Z-AXIS-Servo-Controller</a> (дата обращения: 22.03.2025).
- 2. **BACK TO BASIC MINI CNC PLOTTER** [Электронный ресурс] // Instructables. URL: <a href="https://www.instructables.com/BACK-TO-BASIC-MINI-CNC-PLOTTER/">https://www.instructables.com/BACK-TO-BASIC-MINI-CNC-PLOTTER/</a> (дата обращения: 22.03.2025).
- 3. **Хабр** [Электронный ресурс]. URL: <a href="https://habr.com/ru/articles/432818/">https://habr.com/ru/articles/432818/</a> (дата обращения: 22.03.2025).
- 4. **Thingiverse** [Электронный ресурс]. URL: https://www.thingiverse.com/ (дата обращения: 22.03.2025).
- 5. Подробное описание G- и M-кодов для программирования ЧПУ CNC станков [Электронный ресурс] // shopstanki.ru. URL: <a href="https://shopstanki.ru/blog/podrobnoe-opisanie-g-i-m-kodov-dlya-programmirovaniya-chpu-cnc-stankov/">https://shopstanki.ru/blog/podrobnoe-opisanie-g-i-m-kodov-dlya-programmirovaniya-chpu-cnc-stankov/</a> (дата обращения: 22.03.2025).
- 6. **Qt Documentation** [Электронный ресурс]. URL: <a href="https://doc.qt.io/">https://doc.qt.io/</a> (дата обращения: 22.03.2025).
- 7. **PyInstaller** [Электронный ресурс]. URL: <a href="https://pyinstaller.org/en/stable/">https://pyinstaller.org/en/stable/</a> (дата обращения: 22.03.2025).

#### 8. Приложения

#### 1. Исходный код:

```
from PyQt6 import QtWidgets, uic
from PyQt6.QtCore import QTimer
from PyQt6.QtWidgets import QFileDialog
import serial.tools.list ports
import serial
import sys
import os
class PlotterControl:
    def init (self, ui):
        self.ui = ui
        self.serialInst = serial.Serial()
        self.CURRENT X = 0.0
        self.CURRENT Y = 0.0
        self.pen is down = False
        self.gcode queue = []
        self.is running = False
        self.is paused = False
        self.setup ui()
        self.setup serial monitor()
    def setup ui(self):
        ports = serial.tools.list ports.comports()
        self.ui.com port choose.clear()
        for port in ports:
            self.ui.com port choose.addItem(port.device)
        self.ui.home.clicked.connect(self.home position)
        self.ui.ButtonUp.clicked.connect(self.move forward y)
        self.ui.ButtonDown.clicked.connect(self.move back y)
        self.ui.ButtonRight.clicked.connect(self.move forward x)
        self.ui.ButtonLeft.clicked.connect(self.move back x)
        self.ui.up right.clicked.connect(self.move up right)
        self.ui.up left.clicked.connect(self.move up left)
        self.ui.down left.clicked.connect(self.move down left)
        self.ui.down right.clicked.connect(self.move down right)
        self.ui.zero x.clicked.connect(self.zero x)
        self.ui.zero y.clicked.connect(self.zero y)
        self.ui.pen control.clicked.connect(self.toggle pen)
        self.ui.send message.clicked.connect(self.send console input)
        self.ui.open port.clicked.connect(self.open serial)
        self.ui.close port.clicked.connect(self.close serial)
        self.ui.start program.clicked.connect(self.start gcode execution)
        self.ui.pause program.clicked.connect(self.pause gcode execution)
```

```
self.ui.stop program.clicked.connect(self.stop gcode execution)
    self.ui.actionChoose file.triggered.connect(self.choose file)
    self.gcode timer = QTimer()
    self.gcode timer.timeout.connect(self.send next gcode line)
    self.timer = QTimer()
    self.timer.timeout.connect(self.read serial data)
    self.response timer = QTimer()
    self.response timer.timeout.connect(self.check serial response)
    self.response timer.start(1)
def open_serial(self):
    try:
        if self.serialInst.is open:
            self.serialInst.close()
        port = self.ui.com port choose.currentText()
        if not port:
            return
        self.serialInst.port = port
        self.serialInst.baudrate = 115200
        self.serialInst.open()
        self.timer.start(100)
        self.ui.consol monitor.append(f"Подключено к {port}")
    except Exception as e:
        self.ui.consol monitor.append(f"Ошибка подключения: {str(e)}")
        self.serialInst.close()
def close serial(self):
    try:
        if self.serialInst.is open:
            self.serialInst.close()
            self.timer.stop()
            self.ui.consol monitor.append("Порт закрыт")
    except Exception as e:
        self.ui.consol monitor.append(f"Ошибка: {str(e)}")
def setup serial monitor(self):
    self.ui.step size xy.setRange(1, 1000)
    self.ui.feed rate.setRange(1, 10000)
def send console input(self):
    text = self.ui.consol input.toPlainText().strip()
    if text and self.serialInst.is open:
        self.send command(text)
        self.ui.consol input.clear()
    elif not self.serialInst.is open:
        self.ui.consol monitor.append("Ошибка: порт не открыт!")
def read serial data(self):
    if self.serialInst.is open and self.serialInst.in waiting:
        try:
            data = self.serialInst.readline().decode().strip()
```

```
if data:
                self.ui.consol monitor.append(f"{data}")
        except UnicodeDecodeError:
            self.ui.consol monitor.append("Ошибка декодирования данных")
def get_step_size(self):
    return self.ui.step size xy.value()
def get feed rate(self):
    return self.ui.feed rate.value()
def send command(self, command):
    try:
        self.serialInst.write(f"{command}\n".encode())
        self.ui.consol monitor.append(f"{command}")
    except serial.SerialException:
        self.ui.consol monitor.append("Ошибка отправки команды")
def home position(self):
   self.send command("G0X0Y0")
    self.CURRENT X = 0.0
    self.CURRENT Y = 0.0
   self.ui.x current position.setText("0.00")
    self.ui.y current position.setText("0.00")
def move forward_x(self):
   step = self.get step size()
   feed = self.get feed rate()
    self.send command(f"G21G91G1X{step}F{feed}")
    self.CURRENT X += step
    self.ui.x current position.setText(f"{round(self.CURRENT X, 2)}")
def move back x(self):
    step = self.get step size()
    feed = self.get feed rate()
    self.send command(f"G21G91G1X-{step}F{feed}")
    self.CURRENT X -= step
    self.ui.x current position.setText(f"{round(self.CURRENT X, 2)}")
def move forward y(self):
    step = self.get step size()
    feed = self.get feed rate()
    self.send command(f"G21G91G1Y{step}F{feed}")
    self.CURRENT Y += step
    self.ui.y current position.setText(f"{round(self.CURRENT Y, 2)}")
def move back y(self):
    step = self.get step size()
    feed = self.get feed rate()
    self.send command(f"G21G91G1Y-{step}F{feed}")
    self.CURRENT Y -= step
    self.ui.y current position.setText(f"{round(self.CURRENT Y, 2)}")
def move up right(self):
   step x = self.get step size()
   step y = self.get step size()
   feed = self.get feed rate()
    self.send command(f"G21G91G1X{step x}Y{step y}F{feed}")
    self.CURRENT X += step x
```

```
self.CURRENT Y += step y
    self.update position()
def move up left(self):
    step x = -self.get step size()
   step_y = self.get_step size()
   feed = self.get feed rate()
    self.send command(f"G21G91G1X{step x}Y{step y}F{feed}")
   self.CURRENT X += step x
    self.CURRENT Y += step y
    self.update position()
def move down left(self):
   step x = -self.get step size()
    step_y = -self.get_step_size()
   feed = self.get feed rate()
    self.send command(f"G21G91G1X{step x}Y{step y}F{feed}")
    self.CURRENT X += step x
    self.CURRENT Y += step y
    self.update position()
def move down right(self):
    step x = self.get step size()
    step y = -self.get step size()
   feed = self.get feed rate()
    self.send command(f"G21G91G1X{step x}Y{step y}F{feed}")
    self.CURRENT X += step x
    self.CURRENT Y += step y
    self.update position()
def update position(self):
    self.ui.x_current_position.setText(f"{round(self.CURRENT_X, 2)}")
    self.ui.y_current_position.setText(f"{round(self.CURRENT_Y, 2)}")
def zero x(self):
    self.CURRENT X = 0.0
    self.ui.x current position.setText("0.00")
    self.send command("G92 X0")
def zero y(self):
    self.CURRENT Y = 0.0
    self.ui.y current position.setText("0.0")
    self.send command("G92 Y0")
def toggle pen(self):
    if not self.serialInst.is open:
        self.ui.consol monitor.append("Ошибка: порт не открыт!")
        return
    try:
        if self.pen is down:
            self.send command("M5")
            self.ui.pen state.setText("UP")
        else:
            self.send command("M3 S90")
            self.ui.pen state.setText("DOWN")
        self.pen_is_down = not self.pen_is_down
```

```
except Exception as e:
            self.ui.consol monitor.append(f"Ошибка управления пером:
{str(e)}")
   def check serial response(self):
        if self.serialInst.is open and self.serialInst.in waiting:
            try:
                data = self.serialInst.readline().decode().strip()
                if "ok" in data.lower() and self.gcode queue:
                    self.send next gcode line()
                self.ui.consol monitor.append(f"{data}")
            except Exception as e:
                self.ui.consol monitor.append(f"Ошибка чтения: {str(e)}")
   def start gcode execution(self):
        if not self.serialInst.is open:
            self.ui.consol monitor.append("Ошибка: порт не открыт!")
            return
        if not self.is running:
            self.gcode queue =
self.ui.code from file.toPlainText().splitlines()
            self.is running = True
            self.is paused = False
            self.ui.consol monitor.append("Старт выполнения G-кода")
            self.send next gcode line()
        elif self.is paused:
            self.is paused = False
            self.ui.consol monitor.append("Продолжение выполнения")
            self.send next gcode line()
   def pause gcode execution(self):
        if self.is running and not self.is paused:
            self.is paused = True
            self.ui.consol monitor.append("Παγβα")
   def stop gcode execution(self):
        self.gcode queue.clear()
        self.is running = False
        self.is paused = False
        self.ui.consol monitor.append("Выполнение прервано")
   def send next gcode line(self):
        if self.is running and not self.is paused and self.gcode queue:
            line = self.gcode queue.pop(0).strip()
            if line:
                self.send command(line)
            else:
                self.send next gcode line()
   def choose file(self):
        file name, = QFileDialog.getOpenFileName(None, "Open G-code File",
"", "G-code Files (*.gcode *.txt)")
        if file name:
            try:
                with open(file name, 'r') as file:
                    gcode = file.read()
                    self.ui.code_from_file.setPlainText(gcode)
            except Exception as e:
```

```
self.ui.consol_monitor.append(f"Ошибка чтения файла: {e}")

def main():
    app = QtWidgets.QApplication([])

    if getattr(sys, 'frozen', False):
        base_dir = sys._MEIPASS
    else:
        base_dir = os.path.dirname(__file__)

    ui_path = os.path.join(base_dir, 'Plotter.ui')
    ui = uic.loadUi(ui_path)

    ui.setWindowTitle("Plotter Controller")
    controller = PlotterControl(ui)
    ui.show()
    app.exec()

if __name__ == "__main__":
        main()
```

## 2. Макет интерфейса:

