

PRODUCCION CON ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD		Código	
		GP-DC-002	
Fecha De Vigencia	01-04-2021	Versión	Página

1. OBJETIVO

Garantizar las actividades necesarias para la fabricación, reparación y mantenimiento de productos cumpliendo el tiempo de entrega, costo, calidad y controlando todas las variables necearía para la satisfacción del cliente

2. ALCANCE

Comprende las actividades de la planeación de fabricación, reparación y mantenimiento de los requerimientos del cliente, hasta la entrega satisfactoria del producto.

3. RESPONSABLE

Director de producción

4. DESCRIPCIÓN DE LAS A	4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES					
Actividad	Responsable	Observaciones / Registros				
Alistamiento de equipo y herramientas de trabajo	 Asistente de producción Director de producción 	 Alistamiento de quipo y herramientas Calibración de herramientas de medición 				
Verificación Orden de producción	Asistente de producciónDirector de producción	 Análisis de plano Verificar la ruta de proceso Verificar materiales 				
Acuerdo de la mejor ruta de proceso		Definir el proceso más eficiente para realizar el trabajo				
Fabricación o reparación	Asistente de producción	Firma de aseguramiento Q en formato de orden de producción				
Verificación de actividad anterior de Fabricación o reparación		Firma de aseguramiento Q en formato de orden de producción				
Control de calidad	Asistente de producciónDirector de producción	Certificado de calidadMarcación de pieza				
Embalaje y despacho	Asistente de producciónDirector de producciónAsesor comercial	 Condiciones de entrega Lugar de entrega Documentos de entrega 				



PRODUCCION CON ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Código GP-DC-002

Fecha De Vigencia

01-04-2021

Versión 1 Página 2 de 2

CONTROL DE PRODUCTO					
Variable	Rango	Valor Medido	Observaciones	Responsable	
Producto en Proceso				producción	
Producto Terminado		•		producción	

• REGISTROS:

No	Posible causa	Responsable	Acción	
Producto en Proceso	 Incorrecto Fuera de medidas Condición física inadecuada 	 Asistente de producción Director de producción 	proceso.	
Producto Terminado	 Incorrecto Fuera de medidas Condición física inadecuada 	 Asistente de producción Director de producción 	proceso.	