

# Codigo PI-DC-001 Fecha de vigencia: 4/05/2022 Versión 1 Pagina 1 de 1

Objetivo: Apoyar a todos procesos de la empresa, promoviendo el mantenimiento del sistema de gestión integrado a travez de un adecuado control documental, la realización de auditorias internas, seguimiento a control de los riesgos; indicadores de gestión y seguimiento a la implementación de acciones de mejora que contribuyan al logro de los objetivos de la organización.

PROCESO	ENTRADAS	
Cliente	Manual de calidad y SG-SST	
Todos los proceso	2. Documentos y registros internos	
Partes interesadas	y externos	
	2.1 Legislación y normatividad	
	vigente.	
	3. Resultados de la auditoria	
	interna	
	4. Servicios y/o producto no	
	conforme	
	5. Acciones correctivas y de mejora	
	<ol><li>Riesgos y/o oportunidades de</li></ol>	
	procesos	
	<ol><li>Requisitos del sistema de</li></ol>	
	gestión de seguridad y salud en el	
	rabajo.	
DOCUMENTOS		
Listado maestro de documentos		

# Software

FORMATOS Listado mestro de registros Software

## **DOCUMENTOS EXTERNOS**

Listado maestro de documentos de origen externos Software

# ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Riesgos por proceso (PI-FR-002)



### PLANIFICAR

- 1. Planificar el mantenimiento y mejora del SGC -SG-SST
- 2 .Planificar la aprobación de documentos y registros antes de su divulgación.
- 3. Planificar la realización de auditorias internas.
- I. Planificar el seguimiento a las salidas no conformes.
- 5. Programa el seguimiento a las acciones correctivas y de mejora.
- 6. Planificar la revisión de riesgos y/o oprtunidades de proceso.
- 7. Planificar la verificación de los requisitos del SG-SST



Alcance: Aplica desde la creación, actualizacion y eliminacion de los documentos, registros necesarios para el SGC y SG-SST, la planeación y ejecución de auditorias interna, rgistro de hallazgo de no conformidades, identificación de los riesgos, el diseño e implementación de planes de mejoramiento mediante la identificación de acciones hasta el control del sistema de gestión integral.

SALIDAS

SALIDAS	I NOCESO
Mejoramiento del sistema de gestión de calidad y	Cliente
seguridad y salud en el trabajo.	Todos los proceso
Control de documentos y registros.	Partes interesadas
Informe de auditoria interna.	
Controlar servicios no conformes.	
<ol><li>Acciones correctivas y de mejora eficaz y no eficaz.</li></ol>	
Actualización de los riesgos y oportunidades	
7. Cumplimiento de los requisitos minimos SG-SST	

PROCESO

RECURSOS	AUTORIDAD SOBRE	RESPONSABILIDAD
Recursos economico. Equipo tecnologico. Infraestructura. Recurso Humano.	Auxiliar de control	Coordinador de calidad

# **REQUISITOS GENERALES**

ISO 9001 NTC:5555 NTC: 5580

### **MEDICIÓN - INDICADORES**

% Eficacia de las acciones correctivas, preventivas y de mejora

# HACER

- 1. Seguimiento periodicamente al sistema de gestion de calidad.
- 2. Normalizar los documentos generados en la empresa
- 2.1. Controlar los documentos de origen interno y externo
- 2.2. Velar por el control de documentos interno y externos
- 2.3. Evaluar los procesos y ajustes de documentos.
- 3. Desarrollo plan de auditoria interna de calidad.
- 4. Revisar las causas de las salidas no conformes y tomar acciones.
- 5. Realizar seguimiento a la implementación y cierre eficaz de las acciones.
- 6. Acciones para abordar los riesgos y/o oprtunidades de proceso
- 7. Realizar la verificación de los requisitos y acciones necesarias.

### VERIFICACIÓN (Método de seguimiento)

- Evaluar el mejoramiento continuo de los procesos del SGC-SG-SST
- 2. Seguimiento a los resultados de la auditorias internas
- 3. Verificar el control de documentos interno y externos.
- 4. Verificar las salidas no conformes y la toma de decisiones.
- 5. El seguimiento y cierre eficaz de las acciones.
- 6. Seguimiento de las acciones para abordar los riesgos y/o oportunidades
- 7. Verificar el cumplimiento de los requisitos del SG-SST
- 7.1 Verificar indicadores del SG-SST segun decreto 1072

### **ACTUAR**

Toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Tomar acciones de los resultados de riesgos residual.