Módulo 6

Sistema de Enclavamiento

Iniciativas Empresariales

estrategias de formación



ÍNDICE

ÍNDIC	E	. 2
	GENERALIDADES	
	INICIADORES AUTOMÁTICOS	
	SEÑALIZACIÓN	
6.4.	PULSADORES	. 4
6.5.	OPERACIONES GLOBALES	. 4
6.6.	OPERACIONES DE MANTENIMIENTO	. 5
6.7.	ENTRADAS Y SALIDAS	. 5
6.8.	DIAGRAMA LÓGICO	. 7

Iniciativas Empresariales

estrategias de formación



6.1. GENERALIDADES

Definimos este Sistema como la automatización encargada de de proteger al personal, medio ambiente y/o instalaciones, de condiciones inseguras generadas durante la operación de la unidad en estudio. Básicamente estará compuesto por:

- Indicadores (sensores, pulsadores, etc.)
- Actuadores (válvulas, motores, etc.)
- Módulo de Interfaz con el Proceso (E/S)
- Modulo de Interfaz con el Operador
- Sistema de Comunicación entre los bloques.

6.2. INICIADORES AUTOMÁTICOS

En virtud de su importancia intrínseca (iniciadores de enclavamientos) las conexiones que los vinculen al proceso (tomas de presión, vainas para temperatura, instrumentos para medir nivel, etc.) serán independientes de las destinadas a los instrumentos de Control, Alarma y/o Indicación. En caso de que sea necesario repetir alguna señal del SE en el SC, previamente se la llevara en forma directa al PLC del SE y mediante una salida del mismo al SC. Análogamente en condiciones Normales de Funcionamiento los contactos del SE estarán cerrados (NC) y las solenoides, relés y salidas a nivel lógico energizadas.

6.3. SEÑALIZACIÓN

En los equipos o instalaciones controlados por este sistema se dispondrá señalización luminosa en correspondencia con los circuitos de enclavamiento, conviniendo código de colores que permita identificar su estado por simple observación visual.

En correspondencia con las mismas se instalaran circuitos de Prueba de Lámparas, teniendo en cuenta que cada pulsador deberá ser afectado solo a quienes están siendo objeto de la prueba, no es admisible un control general de lámparas.



6.4. PULSADORES

La parada de emergencia voluntaria de cualquier unidad de producción controlada por el sistema se efectuara por medio de pulsadores que prevalecen sobre cualquier otro medio de control. Dispuestos de manera fácilmente accesible al operador, los pulsadores serán normalmente cerrados y con contactos de extracción o pulsación con autoenclavado.

En caso de que el diagrama lógico indique bloqueos parciales temporarios no se efectuaran por este medio sino en forma automática por software.

6.5. OPERACIONES GLOBALES

No se efectuaran operaciones que signifiquen el puenteo del SE completo. En caso de ser eventualmente necesario operaciones globales de ese tipo se deberá comunicar a todo el personal de operación con la suficiente antelación debiendo efectuarse:

- Por Software, mediante un código llave y a través de la interfaz del operador con el SE.
- Por pulsadores físicos dispuestos en campo con llave, fácilmente accesibles y normalmente abiertos.

Estas operaciones, que serán registradas sin posibilidad de ser borradas y con indicación de fecha/hora de activación/desactivación, se visualizaran en un grafico donde se pueda ver claramente el estado/valor de los elementos no controlados por el SE.



6.6. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

Se efectuaran puentes de forma individual sobre los elementos designados de manera tal que permitan realizar su mantenimiento sin peligro de parar la planta. Se podrán efectuar:

- Por Software, mediante un código llave y a través de la interfaz del operador con el SE.
- Por selector de dos posiciones con llave, que se iluminaran en posición de puenteo, dispuestos en el frente del armario y cableados como entradas físicas del SE.
- Paralelamente y en posición visible para el operador (panel de operaciones o pantalla de visualización) habrá una lámpara que se iluminara en forma intermitente cuando haya sido colocado un puenteo individual, permaneciendo en esa condición hasta la reconexión del instrumento.

6.7. ENTRADAS Y SALIDAS

Definido el funcionamiento de los enclavamientos se deberá especificar al proveedor del PLC la denominada "Lista de Entradas/Salidas al SE", adjuntamos a continuación un ejemplo de la información requerida:



GENERAL		The second second				
TAG SEÑAL	Código o sigla del instrumento					
TAG EN SE	G EN SE Código o sigla de la señal en el PLC (igual al anterior si no hay limitaciones)					
NUMERO LAZO	Código o sigla del lazo. Para funciones de seguridad (SE-nn)					
SERVICIO	Descripción de su servicio (hasta 24 caracteres)					
NOTAS	Comentarios adicionales					
REVISIÓN / FECHA	Nº de revisión del lazo / Fecha					
ESPECIFICACIÓN I/C	5					
TIPO GRAL. I/O	Se indicará el tipo general de señal (Al-AO-DI-DO-MUX-COM-OTRA)					
Accession to the control of the cont	Para Al:	4-20 mA	4-20 mA +HART	T/C	RTD	
	Para AO:	4-20 mA	4-20 mA +HART			
	Para DI:	CLT	Inductivo	V (xxx)		
TIPO PART. I/O	Para DO:	24 Vcc Directa	Relé			
	Para MUX:	T/C	Pt-100			
	Para COM	AI	AO	DI	DO	
	Para OTRA:	Pulsos (DI)	Pulsos (DO)	Especial		
CABLEADO	Se indicará el número de hilos: 2, 3 ó 4					
ALIMENTACION	Se indicará lo siguiente: Desde Tarjeta Extema (24 Vcc) Extema (110125 Vcc) Extema (110125 Vca) Extema (220 Vca)					
SEG. INTRINSECA	Indicar: SI / NO					
REDUNDANCIA Indicar: NO / DOBLE / TRIPLE / CUADRUPLE						
CONEXIÓN A PLC						
SALA RACKS Denominación de la Sala de Racks donde se ubiquen las cabinas de E/S					as de E/S	
CABINA	CABINA Denominación de la cabina o gabinete de E/S					
REGLETA	Denominación del regletero					
BORNAS	Numero de las bornas					
BARRERA	n de la barrera					
ACCESORIOS		acceptation (tales	como monitor swi	itah dunlinada	ros oto)	

6



HARDWARE PLC								
DISP. ENT./SALIDA	Indicar el dispositivo de Entrada / Salida (FTA n, TA n, etc) o DIRECTA							
TARJETA / CANAL / BASTIDOR - 01	Denominación o código de la tarjeta de conexión, del Canal o Slot de conexión y del Bastidor							
TARJETA / CANAL / BASTIDOR - 02	Denominación o código de la tarjeta de conexión, del Canal o Slot de conexión y o Bastidor							
TARJETA / CANAL / BASTIDOR - 03	Denominación o código de la tarjeta de conexión, del Canal o Slot de conexión y del Bastidor							
TARJETA / CANAL / BASTIDOR - 04	Denominación o código de la tarjeta de conexión, del Canal o Slot de conexión y del Bastidor							
(vacío)								
LOCALIZACIÓN SEÑAL								
AREA	Denominación o código del área de proceso							
UNIDAD	Denominación o código de la unidad de proceso							
CONSOLA	Denominación o código de la consola de monitorización en el SE							
GRAFICO	Denominación o código del gráfico de monitorización en el SE							
(vacío)								
(vacío)								
ESPECIFICACIÓN SE	ÑAL / LAZO							
RANGO	Rango de medida (señales analógicas)							
SET ACTUACIÓN	Punto o Set de actuación. Valor que desencadena el enclavamiento.							
UD. INGENIERÍA	Unidades de Ingeniería							
CARACTERIZACION	Indicar tipo de caracterización: LINEAL, CUADRÁTICA, TC K, TC J, RTD100, etc.							
Nº ENCLAVAM.	Numero del Sistema de Enclavamiento							
ACCIÓN VALV.	Acción a fallo de la válvula: FA (abre) / FC (cierra) / FM (mantiene)							
ALARMAS Y BY-PASSES								
ALARMA HH	Indicar el punto de alarma de muy alto y Prioridad (15)							
ALARMA H	Indicar el punto de alarma de alto y Prioridad (15)							
ALARMA L	Indicar el punto de alarma de bajo y Prioridad (15)							
ALARMA LL	Indicar el punto de alarma de muy bajo y Prioridad (15)							
ALARMA DIGITAL	Indicar el punto de alarma del estado ON / OFF y Prioridad (15)							
BY-PASS MANT.	Tipo de By-pass de mantenimiento: CABLEADO o SOFTWARE							
ESTADOS I/O DIGITALES								
ESTADO ON	STADO ON Indicar: CONTACTO CERRADO/ABIERTO; RELE N/O ENERGIZADO/DESENERO							
DESCRIP. ON	Descripción del estado ON							
COLOR ON Color del estado ON								
ESTADO OFF	Indicar: CONTACTO CERRADO/ABIERTO; RELE N/O ENERGIZADO/DESENERG.							
DESCRIP. OFF	Descripción del estado OFF							
COLOR OFF Color del estado OFF								

6.8. DIAGRAMA LÓGICO

El listado anterior y el descriptivo del proceso serán los documentos que el suministrador del PLC utilizara para la ejecución del Diagrama Lógico Final, debiendo ser este documento el rector de las pruebas en fabrica (FAT).