

แผนเริ่มบันทึกทะเบียน GHP และแบบเดินสำรวจแก้ว/พลาสติกแข็ง

บริษัท ศ.วรภัทร อินเตอร์ พูตส์ จำกัด · จัดทำ 15/08/26 · แก้ไข 16/08/26 หลังได้รับ SD-QA-04 และ FM-QA-10 · เพื่อปิด NCR-256908-009

สถานะปัจจุบัน: ทะเบียน GHP ทั้ง 4 ชุดในระบบมี **0 บันทึก** ขณะที่ระเบียบปฏิบัติที่รองรับบังคับใช้แล้วและกำหนดความถี่ไว้ชัดเจน QP-QA-02 บังคับใช้ตั้งแต่ 25/12/23

ห้ามลงบันทึกย้อนหลังเพื่อปิดข้อบกพร่องนี้ — การลงวันที่ย้อนหลังคือการปลอมแปลงบันทึก ซึ่งผู้ตรวจถือว่าร้ายแรงกว่าการไม่มีบันทึก และเป็นเหตุให้อ่อนการรับรองได้ · ทางที่ใช้ได้ทางเดียวคือ **เริ่มบันทึกจากวันนี้เป็นต้นไป** แล้วเขียนช่วงที่ไม่มีบันทึกลงใน CAPA อย่างตรงไปตรงมา พร้อมมาตรการที่ทำให้ไม่เกิดซ้ำ · โรงงานที่ยอมรับช่องว่างแล้วแสดงให้เห็นว่าแก้แล้ว ได้คะแนนดีกว่าโรงงานที่พยายามปิดช่องว่างด้วยบันทึกย้อนหลังเสมอ

1. สิ่งที่ต้องบันทึก ใครบันทึก บ่อยแค่ไหน

ทะเบียน	ระเบียบที่รองรับ	ความถี่	ผู้บันทึก	สิ่งที่ต้องมีในบันทึกแต่ละรายการ
แก้ว/พลาสติกแข็งประเภท "แก้ว/พลาสติกแข็งประเภท"	QP-QA-02 Rev.02 ข้อ 4.1	ทุกวัน (Pre-Op)	QC หรือผู้รับผิดชอบพื้นที่	วันที่ · ประเภทบันทึก (ตรวจสอบตามทะเบียน) · ตำแหน่ง/พื้นที่ · รายการ · รหัสทะเบียนอุปกรณ์ · สภาพ (สมบูรณ์/แตก) · ผู้ตรวจ <i>ตรวจสอบตาม SD-QA-04 · แบบฟอร์มกระดาษที่ใช้อยู่คือ FM-QA-10 Rev.02 — ดูข้อ 2</i>
สารก่อภูมิแพ้	QP-QA-09 Rev.01	ทุกครั้งที่เปลี่ยนสูตร (Changeover)	QC ประจำไลน์	วันที่ · สายการผลิต · สารก่อภูมิแพ้ที่เกี่ยวข้อง · เปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์ใดเป็นใด · ทวนสอบการล้าง · การแยกเก็บ · ผลการทดสอบ · ผล Swab (ถ้าทำ)
สารเคมี	QP-QA-03 Rev.02	<i>ยังไม่กำหนด — QA ต้องระบุ</i> แนะนำอย่างน้อยรายเดือน + ทุกครั้งที่รับเข้า	QA/QC	ฉลาก · SDS · การแยกเก็บ · การเบิกจ่าย · วันหมดอายุ
ของเสีย	GHP การจัดการของเสีย	<i>ยังไม่กำหนด — QA ต้องระบุ</i> แนะนำทุกครั้งที่นำออก	PD ปฏิบัติ · QA ตรวจ	วันที่ · พื้นที่ · ประเภทของเสีย · ปริมาณ · วิธีการจัด · ผู้รับกำจัด · การแยกประเภท · สภาพจุดพัก

ระบบพร้อมใช้แล้วทั้ง 4 ทะเบียน — ทุกช่องที่ระบุข้างต้นมีอยู่ในฟอร์มแล้ว และเมื่อบันทึกผล "ไม่ผ่าน" หรือพบของแตก ระบบจะเปิดใบ NC ให้อัตโนมัติ ไม่ต้องเปิดเอง · ทั้งบัญชีแม่บท (SD-QA-04) และแบบฟอร์มตรวจ (FM-QA-10 Rev.02) มีอยู่แล้ว — งานที่เหลือคือนำบันทึกเข้าระบบ และขยายทะเบียนให้ครบตามที่แบบฟอร์มตรวจจริง

2. บัญชีแม่บทและแบบฟอร์ม — มีอยู่แล้วทั้งคู่

แก้ไขเอกสารฉบับนี้เมื่อ 16/08/26 — ฉบับแรกระบุว่าบัญชีแม่บทอุปกรณ์แก้วและพลาสติกแข็ง "ไม่เคยมี" ซึ่งไม่จริง · SD-QA-04 ทะเบียนรายการแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง มีอยู่จริง Rev.01 บังคับใช้ 13/06/2026 ผ่านการอนุมัติครบสามลายเซ็น · FM-QA-10 Rev.02 บันทึกการตรวจสอบคุณภาพแก้ว กระจก พลาสติกแข็งฯ ก็มีอยู่จริง เป็นแบบฟอร์มรายเดือน 5 แผ่น ครอบคลุม 10 พื้นที่ · งานที่เหลือจึงไม่ใช่การเริ่มจากศูนย์ — แบบเดินสำรวจในหัวข้อที่ 3 ยังใช้ได้ แต่ใช้เพื่อขยายทะเบียนเดิม ไม่ใช่สร้างใหม่

- สิ่งที่ต้องทำจริง 3 ข้อ
- ตรวจสอบว่ามีสำเนา FM-QA-10 ที่กรอกแล้วของเดือนที่ผ่านมาหรือไม่ — ถ้ามีให้นำเข้าระบบ Smart QA แล้วข้อบกพร่องเรื่องทะเบียนว่างเปล่าจบทันที ถ้าไม่มี จึงเริ่มบันทึกตั้งแต่วันนี้
 - ขยาย SD-QA-04 ให้ครอบคลุมรายการทั้งหมดที่ FM-QA-10 ตรวจ — ทะเบียนมี 8 รายการใน 3 พื้นที่ ส่วนแบบฟอร์มตรวจ 10 พื้นที่ รวมกล่องวงจรปิด ม่านพลาสติก นาฬิกา ไฟแจ้งเตือน ไฟฉุกเฉิน ซึ่งไม่มีในทะเบียน · เป็นการคัดลอกจากแบบฟอร์มเข้าทะเบียน ไม่ต้องเดินสำรวจใหม่ — ดู NCR-256908-018
 - ยุติเลขแบบฟอร์ม — QP-QA-02 ข้อ 5 และ SD-QA-04 ข้อ 7 ระบุให้บันทึกลง FM-QA-16 แต่แบบฟอร์มที่ใช้จริงคือ FM-QA-10 · ผู้ตรวจที่ขอดู FM-QA-16 แล้วได้ FM-QA-10 จะบันทึกเป็นข้อบกพร่อง

ขอบเขตพื้นที่ที่ต้องเดินให้ครบ (ตาม QP-QA-02 ข้อ 2 และ 4.1)

พื้นที่	หมายเหตุจากระเบียบปฏิบัติ
พื้นที่รับผิดชอบ	—
ไลน์การผลิต — ตัดแต่ง สับผสม เสียบไม้ บรรจุ	—

คลังสินค้า	หลอดไฟและฝาครอบโคมไฟต้องเป็นชนิดป้องกันการแตกกระจาย หรือมีวัสดุหุ้มมิดชิด
ห้องซังสารเคมี	Rev.02 ขยายขอบเขตมาครอบคลุมสามห้องนี้โดยเฉพาะ และระบุให้ลงรายการอุปกรณ์ขนาดเล็กให้ครบ ไม่ให้ตกหล่น เช่น ไม้พายห้องซังสาร ซ้อนดักส่วนผสม
ห้องเตรียมส่วนผสมเครื่องปรุง	
ห้องซังเครื่องปรุง	
ห้องปฏิบัติการในเขตพื้นที่ผลิต	—

สิ่งที่ต้องลงบัญชี

นิยามตาม QP-QA-02 ข้อ 3: วัสดุที่มีโอกาสแตก ชำรุด หรือเกิดเศษชิ้นส่วนหลุดร่วงได้ง่ายเมื่อได้รับแรงกระแทก

หมวด	ตัวอย่างที่ระเบียบปฏิบัติระบุไว้ และที่มักตกหล่น
หลอดไฟและฝาครอบโคมไฟ	ทุกดวงในไลน์ผลิตและคลังสินค้า รวมโคมไฟดักแมลง · ต้องระบุด้วยว่าเป็นชนิดป้องกันการแตกกระจายหรือมีวัสดุหุ้มหรือไม่
ฝาครอบ ฝาปิดเครื่องจักร	ฝาครอบใส่ ช่องมองของเครื่องจักร แผงกันอะคริลิก
อุปกรณ์ตวงและภาชนะ	ไม้พายห้องซังสาร · ซ้อนดักส่วนผสม · ถ้วยตวง · กระบอกตวง · ถาด · กะละมัง
เครื่องมือวัดที่มีส่วนเป็นแก้วหรือพลาสติกแข็ง	เทอร์โมมิเตอร์ · หน้าปัดเครื่องชั่ง · จอแสดงผล
อื่น ๆ ที่มักตกหล่น	นาฬิกาแขวน · กระจกส่อง · ฝาครอบพัดลม · ป้ายอะคริลิก · หน้าปัดมาตรวัด

3. แบบเดินสำรวจเพื่อขยายบัญชีแม่บท

ใช้เมื่อพบอุปกรณ์ที่ยังไม่อยู่ใน SD-QA-04 · พิมพ์แผ่นนี้ติดคลิปบอร์ดแล้วเดินให้ครบทุกพื้นที่ · กรอกเสร็จแล้วค่อยๆใส่ระบบที่หน้า "แก้ว/พลาสติกแข็งเปราะ" โดยเลือกประเภทบันทึกเป็น "ตรวจตามทะเบียน" และกรอกรหัสทะเบียนที่กำหนดไว้ในช่อง รหัสทะเบียนอุปกรณ์

ลำดับ	รหัสทะเบียน	พื้นที่ / ตำแหน่ง	รายการ	จำนวน	ชนิดป้องกันการแตกกระจาย / มีวัสดุหุ้ม	สภาพ	หมายเหตุ
1					มี / ไม่มี	สมบูรณ์ / ชำรุด	
2					มี / ไม่มี	สมบูรณ์ / ชำรุด	
3					มี / ไม่มี	สมบูรณ์ / ชำรุด	
4					มี / ไม่มี	สมบูรณ์ / ชำรุด	
5					มี / ไม่มี	สมบูรณ์ / ชำรุด	
6					มี / ไม่มี	สมบูรณ์ / ชำรุด	
7					มี / ไม่มี	สมบูรณ์ / ชำรุด	
8					มี / ไม่มี	สมบูรณ์ / ชำรุด	
9					มี / ไม่มี	สมบูรณ์ / ชำรุด	
10					มี / ไม่มี	สมบูรณ์ / ชำรุด	
11					มี / ไม่มี	สมบูรณ์ / ชำรุด	
12					มี / ไม่มี	สมบูรณ์ / ชำรุด	
13					มี / ไม่มี	สมบูรณ์ / ชำรุด	
14					มี / ไม่มี	สมบูรณ์ / ชำรุด	
15					มี / ไม่มี	สมบูรณ์ / ชำรุด	
16					มี / ไม่มี	สมบูรณ์ / ชำรุด	
17					มี / ไม่มี	สมบูรณ์ / ชำรุด	
18					มี / ไม่มี	สมบูรณ์ / ชำรุด	
19					มี / ไม่มี	สมบูรณ์ / ชำรุด	
20					มี / ไม่มี	สมบูรณ์ / ชำรุด	

ผู้เดินสำรวจ		วันที่		พื้นที่ที่เดินครบ	
--------------	--	--------	--	-------------------	--

ระหว่างเดิน ถ้าพบอุปกรณ์ที่ยังไม่มีรหัสทะเบียน ให้ลงบัญชีไว้ก่อนพร้อมหมายเหตุว่า "พบระหว่างจัดทำบัญชีครั้งแรก" · ถ้าพบของที่แตกหรือชำรุดอยู่แล้ว ให้บันทึกเป็นเหตุการณ์แยกในระบบ (เลือกประเภทบันทึกเป็น "เหตุการณ์แตก/ชำรุด") ซึ่งระบบจะเปิดใบ NC ให้เอง · ถ้าพบหลอดไฟที่ไม่ใช่ชนิดป้องกันการแตกกระจายและไม่มีวัสดุหุ้มในพื้นที่ผลิต นั่นคือข้อบกพร่องตาม QP-QA-02 ข้อ 4.1 ต้องบันทึกและแก้ไข

4. แผนสัปดาห์แรก

วัน	สิ่งที่ทำ	ผลที่ได้
วันที่ 1	ตรวจสอบสำเนา FM-QA-10 ที่กรอกแล้ว · แล้วเทียบรายการใน FM-QA-10 กับ SD-QA-04 ทหารายการที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน	รู้ว่ามียังไม่ขึ้นทะเบียนหรือไม่ และรู้ว่าต้องเพิ่มอะไรเข้าทะเบียน
วันที่ 2	คีย์บัญชีเข้าระบบ · เริ่มบันทึกการตรวจประจำวันวันแรก	ทะเบียนแก้ว/พลาสติกแข็งเริ่มมีบันทึก
วันที่ 2	บันทึกการเปลี่ยนสูตรครั้งถัดไปในทะเบียนสารก่อกัมมิแพ	ทะเบียนสารก่อกัมมิแพเริ่มมีบันทึก
วันที่ 3	QA กำหนดความถี่ของทะเบียนสารเคมีและของเสียเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วบันทึกครั้งแรก	ครบทั้ง 4 ทะเบียน · ปิดช่องว่างเรื่องความถี่ที่ยังไม่กำหนด
วันที่ 4 – 7	บันทึกต่อเนื่องทุกวันตามความถี่ที่กำหนด	มีบันทึกต่อเนื่องให้ผู้ตรวจเห็นแนวโน้ม ไม่ใช่บันทึกวันเดียว

สิ่งที่ต้องเขียนลงใน CAPA ของ NCR-256908-009 — เขียนตรง ๆ
ระบุว่าช่วงก่อนหน้าไม่มีบันทึก ระบุวันที่เริ่มบันทึกจริง และระบุมาตรการที่ทำให้ไม่เกิดซ้ำ เช่น กำหนดผู้รับผิดชอบรายพื้นที่เป็นชื่อบุคคล กำหนดเวลาบันทึกไว้ในตารางงานประจำวัน และให้ QA ทวนสอบว่ามีบันทึกครบทุกสัปดาห์ · ห้ามเขียนว่า "บันทึกสูญหาย" ถ้าไม่เคยมีบันทึก — ข้อความที่พิสูจน์ไม่ได้ทำให้ทั้งใบ CAPA ขาดความน่าเชื่อถือ

เอกสารฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ศ.วรภัทร อินเตอร์ ฟู้ดส์ จำกัด · เอกสารช่วยปฏิบัติงาน ไม่ใช่เอกสารควบคุม