## テーマ:割込みハンドラ

```
//user.c
                                      //int0.c
/************/
                                      /*
/*** reset process
                       ***/
/***********
                                       * intO initialize
void uinit(void)
 /* initialize */
                                      void int0 init(void)
   clock_switch();
   led_init();
                                            intOen = 1;
   bz_init();
                                            intOpl = 0;
   intO_init();<
                 INT0の初期化
                                            intOfO = 1;
                                            intOf1 = 1;
   trb_init();
   asm("FSET I");
                                            intOic = 0x11;
/*** tasks
                       ***/
                                      void intProc2(B mode)
void tsk01(void) {
   while(1){
      wai_flg(1,0x0001);
      led_set(Oxff);
      tslp tsk(500);
                                            disp(mode):
      led_set(0x00);
   }
void tsk02(void) {
                              みハンドラという。
   while(1) {
      wai_flg(1,0x0002);
                              ポイント2 slp_tsk()や wai flg()など、OS を呼び出
      short_bz();
                              す機能のことをサービスコールという。今まで学習
                              である。
void tsk03(void) {
   while(1) {
      slp_tsk();
```

/\* interrupt process \*/ // イベントフラグセット iset\_flg(1,0x0001); // OSに制御を移す **ポイント1** リアルタイム OS でも割込みが使える。 リアルタイム OS では割込処理のプログラムを割込

してきた OS 関連のコマンドは全てサービスコール ポイント3 割込みハンドラで実行できるサービス

コールには先頭に i がついている。 iwup\_tsk(2)・・タスク 2 を起床する isus tsk(2)・・タスク 2 を suspended 状態にする

iset  $flg(1.0x01) \cdot \cdot \cdot \prec \prec \lor \lor \lor \supset \supset \circlearrowleft \& \forall \lor \lor \lor \lor$ 

ポイント4 割込みハンドラはどのタスクよりも優 先度が高く、最優先で実行される。

タスク 割込み ハンドラ

次のプログラムを、作成しなさい。

【実習1】外部割り込みが発生したら短くブザーを 鳴らす。

【実習2】外部割り込みが発生したら短くブザーを 鳴らし、sw が押されたら全ての LED を 0.5 秒間点灯 する。ただし、ブザー、sw、LED は別タスクにする