## テーマ: データストア

要求仕様 SW1 が押されたら LCD に表示する値を 1 増やす。 SW2 が押されたら LCD に表示する値を 1 減らす。 LCD に表示する値の初期値は 0 である。


Step1 コンテキストダイアグラムを作成する。




Step2 処理内容を考える。

- SW 入力によりカウント値を計算する
- LCD を制御する

Step3 論理モデルを作成する。



Step4 物理モデルを作成する。





**ポイント1** データを一時的に記憶するときにはデータストアを使用する。 **ポイント2** データストアは2本の平行線もしくは1本の直線で表す。

## 情報技術科 ハードウェア制御

Step4 各タスクのフローチャートを作成する。







```
/*** tasks
/***********
H i; //データストア
void tsk01(void) {
   i=O;
   lcd_clr();
   lcd_int(i);
   while(1) {
      lcd_clr();
      lcd int(i);
      tslp_tsk(10);
   }
}
void tsk02(void) {
   UB k;
   while(1) {
      k=sw_read2(0x03);
      if(k==0x01) i++;
      if(k==0x02) i=-;
      tslp_tsk(100);
   }
}
void tsk03(void) {
   while(1){
      slp_tsk();
}
```

**ポイント3** 外部変数を使用することによって、とりあえず値を共用できる。

## 注意!!

外部変数による値の共用は安全ではない。時と場合によっては、誤動作することがある。 タスク間で値の共用をする方法については、次 回の授業で扱う。

【実習1】このプログラムを作成しなさい。

【実習2】実習1のLCDの表示をよく見ると、 ちらついていることが分かる。この原因と改善 策を考えなさい。

【実習3】実習2の改善策のプログラムを作成しなさい