

## Müşteri ifadesi / Atölye tespitı

Depodaki yakıt hareketleri nedeni ile salınım sesleri.

### Dokümana ait geçmiş veriler:

İşlem No./Revizyon numarası:	Değişiklik tipi:
2034173/5	Değişiklik: <ul style="list-style-type: none"><li>Başlık bilgileri</li></ul>



Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.

### Teknik açıklama

Yakıt hareketi nedeni ile olusan salinim sesleri depo yarım veya tam dolu iken ortaya çıkabilir. Bu sesler özellikle ani hız değişimleri esnasındaki düşük hızlarda (trafik lambasında durma, vites değişiminde, yoğun trafikte, vs.) duyulur.

### Seri uygulama

- - -

### Önlem

Bu spesifik salinim sesleri depoda, yakıtın kendi dinamizmi tarafından oluşturulur.

Dizel araçlarda bu sesler, yakıtların farklı akışkanlık özelliklerine sahip olmaları nedeni ve dizel yakıtın benzinden farklı bir tutma sahip olması nedeni ile daha güçlündür.

Bu seslerin, aracın kullanım ömrü ve fonksiyonu üzerinde bir etkisi yoktur.



Bu nedenle, uygun olmayan bir onarım veya yapı parçası değişmiş garanti kapsamı üzerinden karşılanmaz.

### Faturalandırma Bilgileri



Bu işlemin garanti veya alacak işlemi mümkün değildir çünkü yalnız teknik - yapısal özellikler ilgili bilgi söz konusudur.