

Müşteri ifadesi / Atölye tespiti

Müşteri şikayetisi:

- Arka orta üç noktalı emniyet kemeri bloke durumda (bkz. Şekil 1).



Resim 1

Atölye tespiti:

- Şikayete neden olan durum tespit edilebiliyor.

Dokümana ait geçmiş veriler:

İşlem No./Revizyon numarası:	Değişiklik tipi:
2052662/5	<p>Değişiklik:</p> <ul style="list-style-type: none">Başlık bilgileriÖnlemFaturalandırma bilgileri

NOT

Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.

Teknik açıklama

Arka koltuğun koltuk sırtlığı yatırıldığında, arka orta üç nokta emniyet kemeri bloke olabilir.

Seri uygulama


Önlem

Bir müşteri şikayetisi olduğunda ve farklılığın teyit edilmesinden sonra aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmelidir:

NOT


Süreçleri uygun şekilde uygulamak, kullanılacak alet ve cihazların YP numaralarını öğrenmek için SEAT Atölye El Kitabını dikkate alın.

- Arka orta üç nokta emniyet kemerine ait koltuk sırtlığının (bkz. resim 2, kırmızı daire) üst tarafında bulunan kilitleme düğmesinin yerinde olup olmadığı veya uygunsuz bir mesafede monte edilip edilmediği kontrol edilir.



Resim 2: Arka orta üç nokta emniyet kemeri (koltuk sırtlığı) (kırmızı daire) üst tarafında bulunan kilitleme düğmesinin örnek görünümü (kırmızı daire).

- Kilitleme düğmesi eksikse, montaj öncesi doğru mesafe öğrenilmelidir. Bu amaçla arka koltuk sırasına ait döşeme, SEAT Atölye El Kitabı gereğince sökülür ve arka orta üç nokta emniyet kemeriin alt bölgesi açığa çıkartılır (bkz. resim 3).
- Şimdi ilgili üç nokta emniyet kemeriin altındaki dokuma kısımdan itibaren (bkz. resim 3) 875 mm yukarı doğru ölçülür (bkz. resim 4).



Resim 3: Üç nokta emniyet kemeriinde ölçüm gerçekleştirilecek yere ait örnek görünüm.



Resim 4: üç nokta emniyet kemerinde kilit düğmesinin monte edileceği yerin tespiti amaçlı ölçüm yönünün sergilendiği örnek görünüm.

- Şayet mümkünse eski kilit düğmesi sökülsür ve/veya resim 3'te ve 4'te sergilendiği şekilde yeni üç nokta emniyet kemerinin kilit düğmesi 875 mm mesafeye monte edilir, OP No.: 443 857 847 Renk kodu 9B9 (bkz. resim 5).



Resim 5: Aşağıdaki OP numarasına sahip arka orta üç nokta emniyet kemerini kilitleme düğmesinin örnek görünümü: 443 857 847 Renk kodu 9B9.

NOT

Açıklanan talimatlara göre yapılmayan onarım veya değişim işlemleri yetkisiz olarak kabul edilecektir.

Faturalandırma Bilgileri

MH no./Hasar türü/Üretici: 6912 / 0055 / ...

NOT

Üretici tarafından garanti hizmetlerinin daha kolay işleme alınması için TPI numarasının (işlem numarası) belirtilmesi gereklidir. DISS/ SAGA bağlantısı olan pazarlarda TPI numarası otomatik olarak DISS sisteminden devralınır. DISS/ SAGA bağlantısı bulunmayan pazarlarda "HST işlem numarası" alanı TPI numarası ile manuel olarak doldurulmalıdır.

İşçilik kodu no.	İşçilik kodu açıklaması	Zaman birimleri (ZB)
72 48 19 00	Arka koltuğun sökülmesi ve takılması	20 1)
69 12 05 99	Arka üç nokta emniyet kemeri kontrolü ve ayarı	10 1)

1) Verilen süreler sadece bu TPI için kullanılmalıdır. Garanti hizmetleri üzerinden işlem yapılması durumunda işlemi kolaylaştıracığı için uygulanan TPI numarası girilmelidir.

OP notları

YP numarası	Açıklama	Adet
443 857 847 renk kodu 9B9	Kilit düğmesi	1

İhtiyaç durumunda parçanın en yeni sürümü YP kataloğunda bulunabilir.

?These documents are exclusively for internal use.