

Müşteri ifadesi / Atölye tespitı

Müşteri şikayetisi:

Atölye tespitı:

- Bir teslimat kontrolü/bakım/onarım vb. kapsamında fren kontrol ünitesinde (arıza teşhis adresi: 0003) aşağıdaki vaka bellek kaydı (geçici olarak) tespit ediliyor(okunuyor):
 - U045200 - Hava yastığı kontrol ünitesi, tutarsız sinyal. Semptomlar: 6293600, 17257

Dokümana ait geçmiş veriler:

İşlem No./Revizyon numarası:	Değişiklik tipi:
2075574/2	<p>Değişiklik:</p> <ul style="list-style-type: none">Başlık bilgileriAtölye tespitı

! NOT

Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.

Teknik açıklama

! NOT

Araç fonksiyonlarıyla ilgili herhangi bir müşteri şikayeti bulunmuyorsa, kontrol ünitelerinde kayıtlı vaka bellek kayıtları göz ardı edilebilir/silinebilir. Böyle bir durumda kontrol ünitelerindeki ilgili vaka bellek kayıtlarının, fonksiyonlara veya elektrik sistemlerinin çalışmasına bir etkisi bulunmaz. Fonksiyon ile ilgili bir fonksiyon kısıtlaması/ müşteri şikayeti mevcut değildir ve araç müsteriene teslim edilebilir.

Seri uygulama

Önlem

Faturalandırma Bilgileri

! NOT

Bu nedenle parçaların onarımı veya değişimi önerilmez ve bu tarz bir uygulama talimata aykırı olarak kabul edilecektir.