



Connection offline

Teknik ürün bilgisi

OCU3, Ar#za te#his adresi 0075'de B200049, B20004B, B200047 vaka bellek kayd# mevcuttur

##lem No.: 2061633/13

Yay#nlama Tarihi: 1 Tem
2025

Mü#teri ifadesi / Atölye tespiti

Mü#teri #ikayeti:

Tu# tak#m# panelindeki SOS uyar# ##### k#rm#z# renkte yan#yor.

Atölye tespiti:

Mü#teri #ikayetinde bildirilen durum tekrar olu#turulabilir niteliktedir.

Acil çar#r# modülü kontrol ünitesine (ar#za te#his adresi: 0075) a#a##daki vaka girdileri kal#c# olarak kaydedilmi#tir:

- **B200049** - Kontrol ünitesi ar#zal#

ve/veya

- **B20004B** - Kontrol ünitesi ar#zal#

ve/veya

- **B200047** - Kontrol ünitesi ar#zal#

Doküman geçmi#i:

Öge no./Revizyon no.:	De#i#iklik tipi:
2061633/13	De#i#iklik yeri: <ul style="list-style-type: none">• Önlem.

NOT

A#a##daki revizyonun tek nedeni TPI ba#l#k bilgisindeki de#i#iklikler ise, bu tablonun içeri#i de#i#tirilmez.

Teknik ac#klama

Acil çar#r# kontrol modülünde donan#m hatas#.

Seri uygulama

- - -

Önlem

Mü#terinin #ikayette bulunmas# halinde, söz konusu sorun teyit edildikten sonra a#a##daki onar#m prosedürü izlenmelidir:

NOT

#lgili araç #u modellerden biri ise: IBIZA (KJ1), ARONA (KJ7), ATECA (K**), TARRACO (KN2), ve kay#tl# vaka girdisi B20004B veya B200047 ise, onar#ma ba#lamadan önce arac#n PR kodlar# ve acil çar#r# modülü OCU versiyonu dikkate al#narak mümkünse TPI 2066766'n#n kontrol edilip uyguland###ndan emin

olun.

NOT

Prosedürleri do#ru #ekilde gerçekle#tirmek ve gerekli tak#m-teçhizat#n kullan#m ve referans bilgilerini edinmek için ilgili Atölye El Kitab#na bak#n.

- Acil çal#r# modülü (OCU) kontrol ünitesine yukarıda belirtilen vaka bellek girdisi kaydedilmeli#se, acil çal#r# modülü (OCU) de#i#tirilmelidir.
- De#i#imi gerçekle#tirirken Servis K#lavuzundaki talimatlar# izleyin.

NOT

Yen kontrol ünitesini takt#ktan sonra, acil çal#r# sisteminin do#ru #ekilde etkinle#tirildi#inden emin olun. Tavan dö#mesindeki dü#me panelinde bulunan SOS uyar# ##### ye#il renkte yanmal#d#r.

Faturaland#rma Bilgileri

Servis Kimli#i / Sorun / Üretici: 9170 / 0040 / ...

NOT

Üretici taraf#ndan garanti i#leminin daha kolay yürütülmesi için, TPI numaras# (i#lem numaras#) mutlaka belirtilmelidir. "DISS/ SAGA Kopplung" kullan#lan pazarlarda, TPI numaras# DISS sisteminden otomatik olarak kopyalan#r. "DISS/ SAGA Kopplung" kullan#mayan pazarlarda, "MST i#lem numaras# (Teknik Servis El Kitab#)" alan#na TPI numaras# manuel olarak girilmelidir.

##çilik parçalar#n#n ödenmesi:

##çilik No.	##çilik tan#m#	Birim Süre (TU)
01 50 00 60	Rehberli ar#za arama/rehberli fonksiyon	Ar#za te#his prosedürüne göre. 1)
27 06 89 50	Bataryan#n #arj edilmesi	10 1)
91 70 XX XX	Telematik donan#m kontrol ünitesi; de#i#im	XX 1) 2)

1) Belirtilen süreler sadece bu TPI için geçerlidir. Garanti talebinde bulunurken, süreci kolayla#t#rmak için lütfen kullan#lan TPI numaras#n# da dahil edin.

2) Modeller çe#itilik gösterdi#inden, XX k#sm#n#, söz konusu araç tipine yönelik SEAT Servis K#lavuzundaki bilgilere göre tamamlay#n. ##çilikleri ve bunlara ait ön ve son i#lemleri ##çilik Katalo#undan ba##ms#z olarak kullan#n.

NF i#çilik kodlar#n#n faturaland#r#lmas#:

##çilik No.	##çilik tan#m#	Birim Süre (TU)
001500 V1	Rehberli ar#za arama/rehberli fonksiyonunu haz#rlay#n	NF i#çilik parçalar#na uygun teknik özellikleri kullan#n

001500 A8	Rehberli ar#za arama/rehberli fonksiyonu gerçekle#tirin	Ar#za te#his protokolüne göre TU
901700 XX	Telematik donan#m kontrol ünitesi; de#i#im	XX 1) 2)

1) Belirtilen süreler sadece bu TPI için geçerlidir. Garanti talebinde bulunurken, süreci kolayla#t#rmak için lütfen kullan#lan TPI numaras#n# da dahil edin.

2) Modeller çe#itlilik gösterdi#inden, XX k#sm#n#, söz konusu araç tipine yönelik SEAT Servis K#lavuzundaki bilgilere göre tamamlay#n. ##çilikleri ve bunlara ait ön ve son i#lemeleri ##çilik Katalo#undan ba##ms#z olarak kulan#n.

 NOT
Not:
<ul style="list-style-type: none"> - Bu TPI'de belirtilen i#çilik süreleri, bu yay#n#n tamamland### tarihte geçerli olan zaman birimlerine denktir. ##çilik Katalo#unda sonradan gerçekle#tirilen olas# güncellemelerden dolay# birim sürelerde (TU) küçük de#i#iklikler olabilir. ##çilik Katalo#una göre halihaz#rda yürürlükte olan süreler geçerli olup, manuel olarak girilen i#çilikler buna dahil de#ildir (... 99)." - Offboard Diagnostic Information System (ODIS) için gereken süre, a#a##da belirtilen sürelerle dahil de#ildir. Bu süre, Offboard Diagnostic Information System (ODIS) ar#za te#his cihaz formu kullan#larak ayr#ca faturaland#r#lmal#d#r. - Ar#za te#his raporuna göre kullan#lan zaman#n ödenmesi için kullan#lan 001500 A8 i#çilik parças# NF i# parças# sistemi taraf#ndan otomatik olarak olu#turulacak ve sepe te#his otomatik olarak dahil edilecektir.

OP notlar#

 NOT
Parçalarla ilgili bildirimler:
<ul style="list-style-type: none"> - Gerekirse, parçan#n en güncel halini temin etmek için Orijinal Parça Katalo#una bak#n.