

Müşteri ifadesi / Atölye tespitı

İşlem No./Revizyon numarası:	Değişiklik tipi:
2026330/6	<p>Değişiklik:</p> <ul style="list-style-type: none">Başlık verileriFaturalandırma bilgileri

Not:

Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.

**Dikkat:**

Bu şikayet sadece HALOJEN FARLI araçları ilgilendirmektedir.

Far camının içerisinde bulanık izler, duman izleri, bulanıklık, içten yanma, halojen ampuller yanmış (bakınız resim 1, 2, 3, 4 ve 5)



Resim 1 ve 2: Ön farın görünümleri.



Resim 3: Far camındaki lekelere sahip ön farın görünümlü.



Resim 4 ve 5: Ampul teması nedeniyle yanmış yuvalar/kapakların görünümlü.

Teknik açıklama

Kısa far halojen lambaların doğru yapılmayan değişiminde, halojen lambanın doğru ayarlanmaması halinde, halojen lambanın elektrik bağlantısı doğru yapılmadığında veya yeni halojen lambada düzensizlikler olması halinde, halojen lambanın çevresindeki yuvalarda/kapaklarda bulanıklık veya yanmalar meydana gelebilir.

Doğru yapılmayan montaj çalışmalarından dolayı halojen lamba çevresinde elemanların aşırı ısınması ya da erimesi nedeniyle, far camında lekelere veya cam farının bulanmasına neden olacak şekilde duman oluşabilir.

Bu düzensizlikler genelde, atölyeler dışında yeni halojen lambaların sürekli olarak yenilendiği taksi gibi araçlarda meydana gelmektedir.

Seri uygulama

Önlem

Bir müşteri şikayeti olduğunda ve farklılığın teyit edilmesinden sonra aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmelidir:

Bakınız „müşteri bilgileri“ bölümü

Şikayete konu ön far, SEAT atölye el kitabına göre değiştirilmelidir.



DİKKAT!:

Garanti hizmetleri üzerinden yetkisiz şekilde onarım veya parça değişimi reddedilebilir veya geri faturalandırılabilir.

Faturalandırma Bilgileri

MH No. / Hasar türü / Üretici: 9415 / 0040 / ...

LEON (1P), ALTEA TOLEDO (5P) modeller için

İşçilik kodu no.	İşçilik kodu açıklaması	Zaman birimleri (ZB)
63 29 19 XX	Ön tampon kaplamasının sökülmesi ve takılması	Zaman tarifelerine göre
94 15 19 50	Farın sökülmesi ve takılması	10 1)
94 15 16 00	2 Farın ayarlanması	20 1)

IBIZA (6J) modeli için

İşçilik kodu no.	İşçilik kodu açıklaması	Zaman birimleri (ZB)
94 15 19 00	Farın sökülmesi ve takılması	50 1)
94 15 55 50	Farın değiştirilmesi	10 1)
94 15 16 00	2 Farın ayarlanması	30 1)

IBIZA (6P) modelleri için

İşçilik kodu no.	İşçilik kodu açıklaması	Zaman birimleri (ZB)
94 15 19 00	Farın sökülmesi ve takılması	50 1)
94 15 55 50	Farın değiştirilmesi	10 1)
94 15 16 00	2 Farın ayarlanması	30 1)

IBIZA modelleri için (KJ*)

İşçilik kodu no.	İşçilik kodu açıklaması	Zaman birimleri (ZB)
63 29 19 XX	Ön tampon kaplamasının sökülmesi ve takılması	Zaman tarifelerine göre
94 15 19 50	Farın sökülmesi ve takılması	10 1)
94 15 16 00	2 Farın ayarlanması	30 1)

Model EXEO (3R) için

İşçilik kodu no.	İşçilik kodu açıklaması	Zaman birimleri (ZB)
63 29 19 00	Ön tampon kaplamasının sökülmesi ve takılması	90 1)
94 15 19 50	Farın sökülmesi ve takılması	10 1)
94 15 16 00	2 Farın ayarlanması	20 1)

ALHAMBRA (710) için geçerlidir

İşçilik kodu no.	İşçilik kodu açıklaması	Zaman birimleri (ZB)
63 29 19 00	Ön tampon kaplamasının sökülmesi ve takılması	70 1)
66 05 19 50	Radyatör izgarasının sökülmesi ve takılması	10 1)
94 15 19 00	Farın sökülmesi ve takılması	40 1)
94 15 55 50	Farın değiştirilmesi	10 1)
94 15 16 00	2 Farın ayarlanması	30 1)

ALHAMBRA (711) için geçerlidir

İşçilik kodu no.	İşçilik kodu açıklaması	Zaman birimleri (ZB)
63 29 19 00	Ön tampon kaplamasının sökülmesi ve takılması	70 1)
66 05 19 50	Radyatör izgarasının sökülmesi ve takılması	10 1)
94 15 19 50	Farın sökülmesi ve takılması	40 1)
94 15 55 50	Farın değiştirilmesi	10 1)
94 15 16 00	2 Farın ayarlanması	30 1)

LEON (5F) modelleri için

İşçilik kodu no.	İşçilik kodu açıklaması	Zaman birimleri (ZB)
63 29 19 00	Ön tampon kaplamasının sökülmesi ve takılması	70 1)
94 15 19 50	Farın sökülmesi ve takılması	10 1)
94 15 16 00	2 Farın ayarlanması	30 1)

TOLEDO (KG) modeli için

İşçilik kodu no.	İşçilik kodu açıklaması	Zaman birimleri (ZB)
63 29 19 00	Ön tampon kaplamasının sökülmesi ve takılması	50 1)
94 15 19 50	Farın sökülmesi ve takılması	10 1)
94 15 55 50	Farın değiştirilmesi	10 1)
94 15 16 00	2 Farın ayarlanması	20 1)

Mii modeller için geçerlidir (KF)

İşçilik kodu no.	İşçilik kodu açıklaması	Zaman birimleri (ZB)
63 29 19 00	Ön tampon kaplamasının sökülmesi ve takılması	50 1)
94 15 19 50	Farın sökülmesi ve takılması	20 1)
94 15 16 00	2 Farın ayarlanması	30 1)

ARONA (KJ7) modelleri için

İşçilik kodu no.	İşçilik kodu açıklaması	Zaman birimleri (ZB)
63 29 19 XX	Ön tampon kaplamasının sökülmesi ve takılması	Zaman tarifelerine göre

94 15 19 50	Farın sökülmesi ve takılması	10 1)
94 15 16 00	2 Farın ayarlanması	30 1)

ATECA (KH) modelleri içindir

İşçilik kodu no.	İşçilik kodu açıklaması	Zaman birimleri (ZB)
63 29 19 XX	Ön tampon kaplamasının sökülmesi ve takılması	Zaman tarifelerine göre
94 15 19 00	Farın sökülmesi ve takılması	40 1)
94 15 16 00	2 Farın ayarlanması	20 1)

1) Verilen süreler sadece bu TPI için kullanılmalıdır. Garanti hizmetleri üzerinden işlem yapılması durumunda işlemi kolaylaştıracığı için uygulanan TPI numarası girilmelidir.

OP notları

İhtiyaç durumunda parçanın en yeni sürümüne YP kataloğundan bakılabilir.

Müşteri bilgisi

Bu farklılığın tekrarlanmasılığını önlemek için müşteri, farklılığın ürününde bir kusur bulunmasından kaynaklanmadığı, halojen lambanın doğru hizalanmamış olmasından kaynaklandığı ve bu farklılığa neden olduğu hakkında bilgilendirilmelidir.