

Müşteri ifadesi / Atölye tespitı

Müşteri şikayetisi:

Bozuk satılık yollarda sürüş yapılırken aracın ön bölgelerinden sesler duyulabiliyor.

Atölye tespitı:

Şikayete yol açan sesler tespit edilebiliyor ve seslerin ön aksın fren sisteminden kaynaklandığı görülüyor.

Teknik açıklama

Fren balatası ve fren kaliperi parçalarının toleranslarından dolayı münferit durumlarda boşluk artabilir ve devamında da ses şikayetlerine yol açabilmektedir.

Seri uygulama

- - -

Önlem

Bir müşteri şikayeti olduğunda ve farklılığın teyit edilmesinden sonra aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmelidir:

□

Dikkat:

Süreçleri uygun şekilde uygulamak, kullanılacak alet ve cihazların YP numaralarını öğrenmek için SEAT Atölye El Kitabını dikkate alın.


Şikayetin incelenmesi esnasında seslerin ön aksaki fren sisteminden geldiği tespit edilebiliyorsa, aşağıda parça numarası verilen yapışkanlı folyonun uygulanması gerekmektedir: **4G0 615 359**.

- Ön aks fren balatalarını SEAT atölye el kitabına bakarak sökün.
- Dışta kalan balatanın arka kısmını ve kaliperin yan yüzeyinin temas bölgesini atölyede bulunan mevcut gereçlerle temizleyin (bakınız resim 1).



Resim 1

- Yapışkanlı folyonun sağ ve sol kenarını çekme kulağına 2 mm paralel kadar kısaltınız (bakınız resim 2).



Resim 2

- Dıştaki fren balatasının arka plakası üzerine iki yapışkanlı folyo uygulayınız ve sıkıca bastırınız (bakınız resim 3). Ardından koruyucu folyoyu çıkarınız.



Resim 3

- Fren balatalarını SEAT atölye el kitabına bakarak takınız.
- Fren balatalarını monte ettikten sonra fren balatalarının fren kaliperinin yan yüzeyine yapışık halde kalması için fren pedalına 15 saniye boyunca basınız.

□

Dikkat:

Burada açıklanan talimatlara göre yapılmayan onarım işlemleri yetkisiz olarak kabul edilebilir.

Fiyatlandırma uyarıları

MH No./ Hasar tipi / Üretici: 4636 / 0020 / ...

İşçilik kodu no.	İşçiliğin tanımı	Zaman birimleri (ZB)
44 05 20 00	2 tekerleğin sökülmesi ve takılması	30) 1)
46 36 20 50	4 Fren balatasının sökülmesi ve takılması	40) 1)
46 36 50 99	4 Ön fren balatasının temizlenmesi ve yapışkanlı folyo yapıştırılması	10) 1)

Lütfen işçilik kodlarında belirtilen önceki, sonraki ve bulunmayan pozisyonları da dikkate alınız.

1) Verilen süreler sadece bu TPI için kullanılmalıdır. Garanti prosedürü uygulamak için prosedürü kolaylaştmak için uygulanan TPI numarasının girilmesi gereklidir.

□

Not:

- Bu TPI'da belirtilen işçilik süreleri yayınlandığı tarih itibarıyle geçerli zaman birimleriyle (ZB) aynıdır. Zaman birimleri (ZB) işçilik kodu kataloğunun güncellemesi nedeniyle kolaylıkla farklılaşabilir. Şu an için işçilik süreleri kataloğuunda bulunan süreler geçerlidir, manuel uygulanan işçilik pozisyonları hariç (... 99).

□

Dikkat:

Faturalandırma için şikayetin tespit edilebildiği bir ses/görüntü dosyası ekleyiniz. Söz konusu bu bilgi sunulmadığı takdirde üretici garanti kapsamlı işlemi reddetme hakkını saklı tutacaktır.

OP notları

YP numarası	Açıklama
4G0 615 359	Disk fren balataları için kullanılan yapışkanlı folyolar (Her set 4 adet içermektedir)

İhtiyaç durumunda parçanın en yeni sürümüne YP kataloğundan bakılabilir.

Müşteri bilgisi

Ses ile ilgili bir şikayet söz konusudur. Fren sisteminin işleviyle alakalı bir olumsuzluk söz konusu değildir.

?These documents are exclusively for internal use.