

Müşteri ifadesi / Atölye tespitı

Müşteri şikayetisi:

Atölye tespitı:

- Teslimat kontrolü/bakım/onarım (vb.) sırasında, göstergе paneli kontrol ünitesinde (arızа teşhis adresi 0017) aşağıdaki vaka kaydı (kalıcı veya geçici) kayıtlıdır:
- U111000:** İletişim anormalligi nedeniyle kısmi çalışma. Semptom: 16777022

Doküman geçmişi:

Parça no. / Revizyon no.:	Değişiklik tipi:
2076619/1	İlk yayın.

! NOT

Aşağıdaki revizyonun tek nedeni TPI başlık bilgisindeki değişiklikler ise, bu tablonun içeriği değiştirilmez.

Teknik açıklama

! NOT

Kontrol ünitelerine kaydedilen vaka belleği girişleri göz ardı edilebilir/silinebilir. Öncelikle tam arızа teşhis raporunu çevrim içi olarak gönderin. Kontrol ünitesi vaka belleklerindeki girişler araç fonksiyonlarını veya diğer elektrik sistemlerini etkilemez. İşlem, herhangi bir fonksiyonel sınırlama veya müşteri talebi içermez ve araç müsteriye teslim edilebilir.

Seri uygulama

Önlem

! NOT

Onarımı durdurun. Onarmaya çalışmayın!

Faturalandırma Bilgileri

! NOT

Herhangi bir parça onarım veya değişimi bu bağlamda tavsiye edilmez ve gereksiz değişim olarak değerlendirilebilir.

OP notları

Müşteri bilgisi
