

Müşteri ifadesi / Atölye tespitı

Müşteri şikayetisi:

Sürüş sırasında aniden emniyet kemeri uyarısı verilmekte ve "Sürücü emniyet kemeri hatası" mesajı görüntülenmektedir (bkz. Resim 1 ve 2).



Resim 1 ve 2: Gösterge panelindeki emniyet kemeri uyarılarının örnek görünümü

Atölye tespitı:

Şikayete neden olan durum tespit edilebiliyor.

Hava yastığı kontrol ünitesinde (Arıza teşhis adresi: 0015) aşağıdaki vaka bellek kaydı kaydedilmiş (kalıcı/ geçici) olabilir:

- B101C07** - Sürücü tarafı kemer düğmesi mekanik hata

Dokümana ait geçmiş veriler:

İşlem No./Revizyon numarası:	Değişiklik tipi:
2075231/1	İlk Yayın

! NOT
Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.

Teknik açıklama

Emniyet kemeri sabit şekilde takıldığından 5 sürüş döngüsü boyunca kemer durumunda herhangi bir değişiklik algılanmazsa, "Sürücü emniyet kemeri hatası" mesajı görüntülenir ve 0015 arıza teşhis adresi altında aşağıdaki vaka bellek kaydı kayıt edilmektedir:

- B101C07** – Sürücü taraf emniyet kemeri tokası mekanik hata.

! NOT
<ul style="list-style-type: none">Bir sürüs periyotu: Kapı kilidini açılması, kapının açılması, kapının kapatılması, emniyet kemeri takılması, kontağın açılması ve sürüs gerçekleştirilmesi, müteakiben durulması, emniyet kemeri çıkarılması, kontağın kapatılması, çıkmak için kapının açılması, kapının kapatılması ve kilitlenmesi.Emniyet kemeri durumunun değişmesi aşağıdaki anlamı taşıır: Kemer dilinin takılması ve çıkarılması bir mikro anahtar vasıtasyyla izlenir.

Bir "sahte emniyet kemeri", emniyet kemeri takılı algılama sisteminden gelen görsel ve sesli uyarıyı bastırın, kemer tokasına takılı emniyet kemeri dildir. Sürücü emniyet kemeri tokaya soktuğunda ve takılı emniyet kemeri bandının üzerine oturduğunda, yani emniyet kemeri kendi üstüne takmadığında. Başka bir seçenek ise, ön yolcu koltuğu emniyet kemeri sürücü emniyet kemerini kendi üstüne takmasına meydana gelir.

Uyarı mesajını silmek amacıyla emniyet kemeri takılı emniyet kemeri bandının üzerindeki görsel ve sesli uyarıyı bastırın, kemer tokasına takılı emniyet kemeri dildir.

Seri uygulama

Yoktur.



NOT

Bu güvenlik fonksiyonu, gelecekteki tüm SEAT/CUPRA modellerinde kullanılacaktır.

Önlem

Lütfen müşteriyi, güvenlik sistemlerinin ve onlara ait koruma etkisinin sadece emniyet kemeriin doğru kullanımıyla sağlanabileceği hususunda bilgilendirin. Bu uyarı fonksiyonu, ek olarak emniyet kemeri kullanıcısını kemeri kullanımına ilişkin uyarmalı ve önemini bildirmektedir.

Faturalandırma Bilgileri



NOT

Bir faturalandırma mümkün değildir. Bir teknik sorun mevcut değildir.

OP notları



NOT

Parça değişimi bu nedenle önerilmemektedir ve değiştirilmesi halinde usulsüz değişim olarak kabul edilecektir.