

Müşteri ifadesi / Atölye tespiti

- Bir teslimat kontrolü/bakım/onarım, müşteri şikayetleri vb. kapsamında gösterge panelinde, egzoz kontrol sisteminin kontrol lambası yanıyor.

ve

- Motor kontrol ünitesinde (ariza teşhis adresi: 0001) aşağıdaki vaka bellek kayıtları (kalıcı veya geçici) kayıtlıdır:
 - U043100 - Yol bilgisayarı 2 / Konfor sistemi merkezi modülü / ZKE tutarsız sinyal
 - U042200 – Yol bilgisayarı 1 / Merkezi elektrik kontrol ünitesi / Merkezi elektrik tutarsız sinyal

Dokümana ait geçmiş veriler:

| İşlem No./Revizyon numarası: | Değişiklik tipi: |
|------------------------------|--|
| 2073873/3 | Değişiklik: <ul style="list-style-type: none">Teknik arka plan |

NOT

Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.

Teknik açıklama

Motor kontrol ünitesinde (MH. No. 2470) (ariza teşhis adresi: 0001) kayıtlı vaka bellek kayıtları U043100, U042200 elektronik merkezi elektrik kontrol ünitesi (MH. No. 9710) (ariza teşhis adresi: 0009) tarafından kaynaklanıyor ve bu nedenle MH. No. 9710'a dahil edilmelidir.

NOT

Bu sorunu gidermek için belirtilen TPI'da açıklanan onarım akışı uygulanmalıdır: 2074700/*

Seri uygulama

Önlem

Faturalandırma Bilgileri

NOT

Bu sadece bir servis notu olduğundan, garanti üzerinden işlem yapılması veya onarım ya da değiştirme gibi işlemler için onay verilmesi söz konusu olamaz. İlgili işlemler için onarımından sonra belirtilen TPI'daki talimatlar dikkate alınmalıdır: 2074700/*.