

Müşteri ifadesi / Atölye tespitı

Müşteri şikayetleri:

- Araç anahtarı ile ilgili çeşitli fonksiyon şikayetleri.

veya

- Bir veya birden fazla yeni/ilave araç anahtarının araca adapte edilmesi gerekiyor.

veya

- Immobilizer katılımcılarının yeniden tanıtımı veya değiştirilmeleri gereği fonksiyon şikayetleri.

Atölye tespitleri:

- Anahtar adaptasyonu araç ariza teşhis test cihazı ile başarıyla gerçekleştirilemiyor. Aşağıdaki hata mesajlarından biri beliriyor:
 - General programming failure
 - FAZ1552E: Anahtar durumu geçersiz

Dokümana ait geçmiş veriler:

| İşlem No./Revizyon numarası: | Değişiklik tipi: |
|------------------------------|------------------|
| 2075125/1 | İlk yayın |



Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.

Teknik açıklama

Araç anahtarı ve giriş ve çalışma izni kontrol ünitesi arasındaki sinyal işlemi toleranslarının üst üste binmesi (ariza teşhis adresi: 00B7).

Seri uygulama

Önlem

1. Hata mesajı: General programming failure

2. FAZ1552E: Anahtar durumu geçersiz

1'e ilişkin: Hata mesajı: General programming failure

Hata durumunda aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

- Anahtarı, immobilizere manüel olarak tanıtırın.
- "0025 - Anahtar tanıtımının başlatılması" kontrol programını gerçekleştirin.
- "0025 - VAR SAYILAN Anahtar tanıtımının başlatılması" kontrol programını gerçekleştirin.

1'e ilişkin: Anahtarın immobilizere manüel olarak tanıtılmaması:

- Kontağı kapatın.
- Gösterge panelindeki/sürücü ekranındaki tanıtlan anahtarlar sayacı bir sayı yükselene ve kontak açılana kadar kontak anahtarına (ZAT) basın (örneğin: 1-2, 1-3, vs.).

NOT

- Kontak anahtarını (ZAT) basılı tutmayın, sürekli 2-5 saniyede bir tekrar basın.
- Tanıtma işlemi olumsuz koşullar altında bir dakikayı aşabilir.

- Bu işlemi, tüm anahtarlar adapte edilene ve gösterge panelindeki/sürücü ekranındaki tanıtılan anahtar sayacı ile tanıtılmak anahtar sayacı örtüşene kadar tanıtlacak tüm anahtarlar tekrarlayın (örneğin: 2-2, 3-3, vs.).

2'ye ilişkin: "0025 - Anahtar tanıtımının başlatılması" kontrol programının gerçekleştirilemesi:

Anahtarların immobilizere adaptasyonunu tamamlamak için "0025 - Anahtar tanıtımının başlatılması" kontrol programını gerçekleştirir.

- "Kendi kendine kontrol" seçin,
- "Arıza teşhise uyumlu sistemler" seçin,
- "0025 Immobilizer" seçin,
- "Immobilizer fonksiyonları" seçin,
- Kontrol programı "0025 - Anahtar tanıtımından çıkışması" kontrol programını kontrol planına ilişirin ve uygulayın.
- Gerçekleştirildikten sonra gösterge panelindeki/sürücü ekranındaki anahtar sayacı göstergesi ekrandan kaldırılır ve araç çalıştırılabilir.

3'e ilişkin: "FABRİKA 0025 - Anahtar tanıtımının başlatılması" kontrol programının gerçekleştirilemesi:

Anahtarların kilit sistemine (merkezi kilitleme, Kessy) adaptasyonunu tamamlamak için "0025 - VARSAYILAN Anahtar tanıtımının başlatılması" kontrol programını gerçekleştirir.

- "Kendi kendine kontrol" seçin,
- "Arıza teşhise uyumlu sistemler" seçin,
- "0025 Immobilizer" seçin,
- "Immobilizer fonksiyonları" seçin,
- Kontrol programı "0025 – VARSAYILAN Anahtar tanıtımından çıkışması" kontrol programını kontrol planına ilişirin ve uygulayın.
- Gerçekleştirildikten sonra tüm anahtarların fonksyonunu kontrol edin ve işlemi sonlandırın.

2'ye ilişkin: FAZ1552E: Anahtar durumu geçersiz

Bu mesaj; anahtar verileri, immobilizere doğru bir şekilde aktarılmadığında belirir. Olası çözümler:

- Anahtar konumlandırmasını okuma bobini üzerinden değiştirin.
- Anahtar pilini kontrol edin (örneğin multimetre ile).
- Araç için bir sıfırlama işlemi (12V akünün 5 dakikalığına ayrılması) gerçekleştirin ve yeni bir arıza teşhis oturumu başlatın.
- Anahtar adaptasyonunu yalnızca ikinci anahtar ile gerçekleştirin ve sonucu kontrol edin.
- Birden fazla araç anahtarı olması durumunda: Geçersiz anahtar durumuna yalnızca bir anahtarın mı neden olduğunu kontrol etmek için anahtar adaptasyonunu her seferinde yalnızca bir anahtarla gerçekleştirin.
 - Cevap evet ise ilgili anahtarı kontrol edin.
 - Cevap hayır ise okuma bobinini kontrol edin.